ACTA No. 2

FECHA: Ciudad, Bogotá 14 de agosto de 2020

HORA: De 08:00 am a 09:30 am

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Microsoft Teams.

ASISTENTES: Harry Vargas, Gerente de Planeación y convenios, VEOLIA, Aguas del Archipiélago.
Martha Acosta Salazar, Profesional Universitario - Secretaria de Servicios Públicos y Medio Ambiente.
Gina Juliana Rincón, Contratista Subdirección de proyectos – MVCT
Isabel Lopera, Contratista Subdirección de proyectos – MVCT
Juan Alejandro Garzón, Contratista Subdirección de proyectos – MVCT
Nayid Frias, Topógrafo VEOLIA

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA: Lectura de lista de pendientes de acuerdo con revisión de ajustes
Compromisos

DESARROLLO:

- Compromisos *(Si aplica)*

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Agendar reunión para Topografía	Juan AlejandroGarzón	18 de agosto de 2020
Enviar información adicional topografía	Harry Vargas	14 de agosto de 2020

FIRMAS:

Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.

Elaboró: Gina Juliana Rincón Rodríguez
Fecha: 14 de agosto de 2020.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Se realiza mesa de trabajo virtual con el objeto de establecer el estado de elaboración de los ajustes del proyecto EXPANSIÓN DE 3.2KM DE REDES DE ACUEDUCTO EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS, el cual se encuentra En requerimiento desde agosto de 2019.

Componente de suelos

2. Se inicia la reunión con el componente de Suelos, la ingeniera Geotecnista indica que es importante que en el informe de suelos se indiquen las profundidades específicas de las tuberías a instalar. Indica que se encuentra bien caracterizado, con las muestras y todo lo que se requiere. Indicar si se esperan dificultades en la instalación, etc y especificaciones particulares de la excavación.
3. La ingeniera Geotecnista indica que se agruparon los sondeos y para cada grupo se hizo un ensayo. Usualmente se realiza un ensayo por sondeo. Se sugiere aclarar este tema. Harry indica que al Ingeniero se le explicó el alcance del estudio (tuberías) y realizó apiques y para cada uno de ellos y en cada uno presentó las hojas de columna y demás. Sin embargo, la ingeniera Isabel aclara que las agrupaciones se refieren es a ensayos de laboratorio.
4. Harry procede a una explicación del contexto del proyecto, e indica el contexto también de los suelos. El proyecto a desarrollar en este apartado es en la zona alta de la isla, donde usualmente hay suelos rocosos. Por ello, se eleva el presupuesto. Las profundidades de las redes son 80 cm promedio, para cumplir lo establecido en el RAS, se tienen las profundidades a 1 m en promedio.
5. Harry indica que en este momento hay un proceso de actualización del catastro de la isla, mediante fotografía aérea. Con respecto al texto que hace referente al alcantarillado, se aclara que en este sector no hay interferencia de redes, ya que no existen otras redes.
6. Se indica Página 47, en un texto de una viñeta, se habla de unas precauciones que se deben tomar, se sugiere aclarar el texto y las precauciones a las que se hace referencia. – Componente geotecnia.
7. Aclarar por qué se recomienda terminar (numeral 12.2.1 - rellenos) con concreto simple de 5 cm de espesor. En el numeral 12.3.1 recomiendan densidad relativa mínima de 70% y más abajo mencionan 95% del proctor modificado. Se sugiere aclarar, se recomienda dejar 95% en todo.
8. De manera general, se sugiere revisar la coherencia del informe, para que las recomendaciones sean consistentes en todos los apartados.

Componente de topografía

1. El ingeniero Juan Alejandro proyecta presentación con las observaciones del componente de Topografía.
2. Se indica que el principal ajuste en el proceso es de la Georreferenciación, ya que la topografía actual se podría amarrar a esta georreferenciación, por lo que apenas se solucione este tema, se tendría el ajuste requerido.
3. Se sugiere subir los planos de autocad en la ortofoto, para verificar que coinciden los puntos en la ortofoto que tienen. Es una guía importante para verificar la exactitud en planimetría.
4. El ajuste requerido (14 placas) se puede demorar unos 2 o 3 días, más el proceso en oficina serían 2 días más.
5. Se indica que podría ser posible reducir el número de placas a al menos 1 por sector, teniendo en cuenta el alcance del proyecto, pero se requiere que estas materializaciones, se indica que se requieren unos puntos específicos.
6. Se sugiere pedir al consultor que hizo la fotografía aérea, que les entregue el DEM y las curvas de nivel que se realizaron.
7. El ingeniero Juan Alejandro, realizará reunión el día martes 18 de agosto de 2020, para la revisión de los ajustes de la georreferenciación.

Componente hidráulico

1. Se sugiere revisar los caudales máximos en la hora de máximo consumo en las tuberías que derivan hacia cada sector, los cuales deben ser coherentes con los caudales máximos horarios estimados en el

informe. En este momento los caudales están muy desfasados. Harry informa que dentro de las restricciones como empresa sobre los diámetros mínimos, se tiene que el mínimo son 3 pulgadas.

2. El ministerio informa que para cualquier inquietud en este ajuste, se puede agendar mesa técnica con el fin de dejar el componente listo a más tardar la próxima semana.

ANEXO


Buscar
Está grabando Está grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que se les está grabando. Política de privacidad
Descartar
Contactos
Invite a alguien
Actualmente en esta... (4)
Silenciar a todos
Gina Juliana Rincon Rodriguez
Organizador
Harry Vargas Ramirez (Invitado)
Invitado
Isabel Carolina Lopera Munoz
Juan Alejandro Garzon Pitta
Otros invitados (3)
Carlos Dario Esquivia Padilla
Sin respuesta
Eduardo Enrique Cañas Ramos
Sin respuesta
Jose Manuel Vasquez Leal
Sin respuesta
HR
IM
JP
Harry Vargas Ramirez (Invitado)
Isabel Carolina Lopera Munoz
Juan Alejandro Garzon Pitta
06:58
Activar Windows
Escribe aquí para buscar
ESP
8:05 AM
8/14/2020