	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 10

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 31 de mayo de 2022
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Juan Diego Vargas, Empresa Prestadora del Servicio Juan Guillermo Restrepo Vargas, Banco de Proyectos - Fredonia Wilson Asprilla – Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio Maria Camila Erita, Ingeniera de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio Felipe Ceballos, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio Oscar Enrique Forero Ospino, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jhon Jair Marroquin Saavedra, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Mesa de trabajo en el marco de la evaluación del proyecto
CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL Y REDES DE ACUEDUCTO CALLE CUBA, EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN EL SECTOR 13 DE JUNIO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FREDONIA

3. Comentarios de los asistentes

- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero abre la reunión, solicitando la palabra al municipio, para que indique sus inquietudes acerca del proyecto.
- El Ingeniero Felipe Ceballos indica que no se tienen dudas al respecto del componente geotécnico.
- La Ingeniera María Camila Ereira, indica que sobre el diagnóstico situacional de sistemas existentes, se solicitan las firmas, pero dichas firmas se presentan.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que se subsana el requisito.
- La Ingeniera María Camila Ereira, indica sobre los planos arquitectónicos, que se recibieron observaciones de que no se subsanó este componente. Comenta que están los planos de las casetas de operación y no hay estaciones de bombeo.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica que se subsana el requisito.
- La Ingeniera María Camila Ereira, indica que se tienen preguntas sobre las cantidades de obra del presupuesto. Dado que se indica que no están enlazadas.
- El Ingeniero Jhon Marroquín, indica que dependiendo de la distancia, el precio sería corto o largo para la demolición. Si se enlazaron las cantidades, estaría resuelta la observación.
- La Ingeniera María Camila Ereira, indica que se tienen dudas sobre el tema de canteras.
- El Ingeniero Jhon Marroquín indica que se entiende que a veces no se cuenta con las resoluciones de autorización de canteras. Se pide que se haga alusión en la cotización al número de licencia minera y el número de licencia ambiental.
- La Ingeniera María Camila Ereira, indica que no les han entregado la información para una de las canteras. Indica que entregará el certificado RUCOM. Comenta además, que en las observaciones del estudio hidrológico se indica que no se presentan las firmas correspondientes, pero muestra que si se presentan.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica que se subsana el requisito.
- La Ingeniera María Camila Ereira, indica que las alternativas de diseño también cuentan con las firmas respectivas.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que se subsana el requisito.
- El Ingeniero Wilson Asprilla, pregunta acerca de las memorias de cálculo, donde se indica que persiste los diámetros menores a 260 mm en el colector pluvial de calle cuba.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que en el informe general no se encuentra corregido el diámetro de la tubería.
- El Ingeniero Wilson Asprilla indica que en el formato resumen del proyecto se realizaron observaciones acerca del diámetro de la aducción. Indica que es una estructura rectangular.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que se subsana el tema del diámetro de la aducción.
- El Ingeniero Felipe Ceballos, indica que en los planos de planta no se indica la convención de cañuelas, porque se verían como líneas.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero indica que se subsana el requisito de cañuelas en los planos de planta.
- El Ingeniero Felipe Ceballos, indica que se tiene observación acerca de la no mención de los pozos de inspección en los informes del proyecto.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que si se incluye en los planos, los pozos de inspección, deben sustentarse su inclusión en los informes respectivos.

- El Ingeniero Felipe Ceballos, comenta que las demás subsanaciones del proyecto, se estarán remitiendo el día 15 de junio de 2022.
- El Ingeniero Jaime Alberto Fuentes Romero, indica que el 10 de junio de 2022, estará remitiendo la totalidad de las observaciones a las subsanaciones del proyecto.


4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de subsanaciones del proyecto	Felipe Ceballos, Ingeniero de Diseño de la Empresa Prestadora del Servicio	15/06/2022
2	Remisión de evaluación a las subsanaciones del proyecto	Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP	10/06/2022

FIRMAS:

Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Oscar Enrique Forero Ospino	31/5/2022, 9:00:20	31/5/2022, 9:06:17	5 min 56 s	OForero@minvivienda.gov.co	Moderador	OForero@minvivienda.gov.co
Jaime Alberto Fuentes Romero	31/5/2022, 9:00:56	31/5/2022, 9:40:18	39 min 21 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador	JFuentes@minvivienda.gov.co
Felipe Ceballos (Invitado)	31/5/2022, 9:01:11	31/5/2022, 9:40:18	39 min 7 s		Moderador	
Wilson Asprilla (Invitado)	31/5/2022, 9:02:35	31/5/2022, 9:40:17	37 min 42 s		Moderador	
María Camila Erika (Invitado)	31/5/2022, 9:02:55	31/5/2022, 9:40:19	37 min 23 s		Moderador	
JUAN GUILLERMO RETREPO VANEGAS	31/5/2022, 9:03:26	31/5/2022, 9:40:16	36 min 50 s	JUAN.RETREPO@esap.edu.co	Moderador	JUAN.RETREPO@esap.edu.co
Jonh Jair Marroquin Saavedra	31/5/2022, 9:12:22	31/5/2022, 9:17:33	5 min 11 s	JMarroquin@minvivienda.gov.co	Moderador	JMarroquin@minvivienda.gov.co
Delineante - Juan Diego (Invitado)	31/5/2022, 9:14:45	31/5/2022, 9:40:22	25 min 36 s		Moderador	



Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero

Fecha: 31-05-2022