| | | |
|---|---|---|
| La vivienda y el agua son de todos · Minvivienda | **FORMATO CUMPLIDO DE COMISIÓN - FUNCIONARIOS**<br><br>**PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS.** | Versión: 4.0<br>Fecha: 05/07/2019<br>Código: GRF-F-23 |

| | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|
| **Fecha:** | 26 | 7 | 21 |

**Nombre Funcionario** Diana Alexandra Vega Parra

**Nº Comisión**

**Dependencia** Dirección de Politica y Regula

**Identificación:** 65,795,336

**Extensión:**

**De manera atenta informo, que cumplí con la comisión asignada entre las fechas:**

| DEL | | | HASTA | | | DESTINOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | MM | AA | DD | MM | AA | |
| 5 | 7 | 21 | 17 | 7 | 21 | Bogotá - Riohacha La Guajira - Bogotá |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Presenté informe de la comisión al Jefe Inmediato dentro de los tres (3) días siguientes a la finalización del viaje, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 0327 de 2018, modificada por las Resoluciones 314 y 393 de 2019.**

**La presente constancia se expide en Bogotá.**

Diana Alexandra Vega P

**Firma del Funcionario**

**Vo. Bo. Jefe Inmediato**

**Nombre:**

Relación de documentos que tiene que ver con la comisión **Nº Dev.**

| | Nº | Observación |
|---|---|---|
| Formato Cumplido de Comisión | x | |
| Colilla de pasabordos (original) y/o certificación expedida por aerolinea. | x | |
| Certificado de permanencia | x | |
| Recibos originales por gastos de viaje. | | |
| Copia del Informe de comisión con el Vo. Bo. Del Jefe Inmediato | x | |

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf

**Recibido**

**Fecha:** _____ **Hora:** _____

Avianca — A STAR ALLIANCE MEMBER

Vega Parra Diana Alexandr **AV 8592**

| HORA EN SALA | GRUPO | ASIENTO |
|---|---|---|
| **11:04** | **D** | **25A** |

**Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto**

**BOG** **BOGOTA**
Lun, 05 Jul |11:49
BOGOTA EL DORAD, Terminal 1

**RCH** **RIOHACHA**
Lun, 05 Jul |13:24
RIOHACHA ALMI

SEC **75**

**TU TALLA INCLUYE** L

Equipaje de mano 1x10kg

Equipaje de bodega 2X23kg

Reserva: **36NE8Y**
E-ticket: **134249975362801**
Viajero frecuente: **AV-65795336003**

Operado por: **AVIANCA**
Vendido por:
Status: **LifeMiles**

# Antes de tu vuelo

### Revisa tus documentos

Verifica con tiempo los documentos obligatorios para ingresar a tu destino y evitar inconvenientes en los filtros del aeropuerto.

### Registra tu equipaje

Llega anticipadamente al aeropuerto y haz el registro de tu maleta. Si no lo tienes, dirígete a la sala de abordaje señalada en las pantallas del aeropuerto.

### Llega al aeropuerto

Preséntate en el aeropuerto con 3 horas de anticipación para vuelos internacionales y con al menos 2 horas para vuelos nacionales.

### Preséntate en la puerta de embarque

Recuerda que la puerta del avión cierra 15 minutos antes del vuelo.

### Presta atención

Mantente atento y consulta el estado de tu vuelo en avianca.com, Avianca App o nuestras redes sociales.

Observaciones

# Información del equipaje

### Artículo personal

Puede ser una cartera, una mochila o un bolso para transportar tu portátil u otros objetos que se puedan acomodar debajo del asiento delantero.

### Equipaje de mano

Puedes llevar líquidos, geles o aerosoles en frascos que no superen los 100 mililitros y empacarlos en una bolsa transparente con autocierre.

### Equipaje de bodega

Recuerda que las medidas de tu equipaje no debe exceder los 158 cm, equivalente a la suma de las dimensiones exteriores (alto, largo y ancho). Si eres socio LifeMiles, infórmate en avianca.com sobre la política de equipaje para viajeros frecuentes.

Si tu equipaje de mano o facturado no cumple con el peso y medidas de tu tarifa, deberás pagar un costo adicional.

# Descarga Avianca App gratis

**Disfruta todos los beneficios que nuestra aplicación tiene para ti:**

- Guarda tu pase de abordar
- Revisa el estado de tu vuelo
- Compra y modifica tus viajes
- Mucho más...

Escanea el código QR y ten la información que necesitas en la palma de tu mano.

Disponible en App Store

Disponible en Google Play

Avianca

A STAR ALLIANCE MEMBER

Pase de abordaBoarding pas VEGA PARRA/DIANA ALEXANDRA AV 8593

| Sala / Gate | Hora en sala / Time at gate | Grupo /Group | Asiento / Seat |
|---|---|---|---|
| | 14:38 | G | 16A |

Verifica la sala en las pantallas del aeropuerto / Check the gate on the airport screens
Cierre de puerta 15 min antes del vuelo / Gate closes 15 min before departure

ReservaBooking:36NE8Y

E-TKT:1342499753628O2
Frequent flyer:
Status:
SEC: 49

Operado por / Operated by:
AVIANCA

Vendido por / Sold as:

**RCH** RIOHACHA
SAB/SAT, 17 JUL|15:23
RIOHACHA ALMIRANTE PADILLA

**BOG** BOGOTA
SAB/SAT, 17 JUL|17:00
BOGOTA EL DORADO INTL ,T1

LA SALA DE ABORDAJE CIERRA
BOARDING GATE CLOSES
15 min Antes de la salida del vuelo
Before departure

TU TALLA L INCLUYE

Equipaje de mano / Carry-on baggage
1x10kg

Equipaje de bodega / Checked baggage
2X23kg

Escaneado con CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| La vivienda y el agua son de todos — Minvivienda | **FORMATO:** CERTIFICADO DE PERMANENCIA<br>**PROCESO:** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | Versión: 4.0<br>Fecha: 16/08/2019<br>Código: GRF-F-26 |

**EL SUSCRITO:** Héctor Fabio Gómez Hernández

**CARGO:** ICBF primera infancia - Dirección de Primera Infancia - contratista **C. C. No.** **89.202.146** **DE** Bogotá

**CERTIFICA QUE:**

**EL SEÑOR:** Diana Alexandra Vega Parra **C.C. No.** **65.795.336** **DE** Mariquita

**CARGO:** Profesional especializado **DEPENDENCIA:** MVCT - VASB - DPR - GPS

**CON EL OBJETO DE:** Realizar trabajo de campo y asistencia técnica, apoyando al ICBF con el diagnostico de los UDS en el sistema de información SIASAR correspondiente al grupo 3 con las comunidades rurales de: Julimakal; Mi Mundo De Sonrisas; Mis Angelitos; Parcela; Sonrisas Magicas; Coveñas 2; Youlechon del departamento de la Guajira.

**PERMANECIÓ EN LA CIUDAD DE:** **Riohacha - La Guajira**

EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA COMISIÓN, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL

5 al 17 de Julio del 2021

Hector Gomez H

**FIRMA DE QUIEN CERTIFICA**

Riohacha, julio 17 del 2021

**CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN**

**Nota:** Este formato debe ser presentado, debidamente diligenciado, dentro de los tres días calendario siguientes al termino de la comisión.
Este formato es válido unicamente para efectos de legalización de viáticos y gastos de viaje y no exime al funcionario o consultor de presentar informe de comisión detallado.

**Comisión o Autorización:** **Interior** [x] **Exterior** [ ]

**Nombre del Funcionario o Contratista:**

Diana Alexandra Vega Parra

**Fechas de Comisión o Autorización:**

| | Inicio | | | Final | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | 07 | 21 | 17 | 07 | 21 |

**Rutas de Desplazamiento**

Bogotá – Riohacha La Guajira - Bogotá

**Objeto de la Comisión o Autorización de desplazamiento y permanencia:**

Realizar trabajo de campo y asistencia técnica para el ICBF con las comunidades rurales de los municipios de Maicao, Albania, Riohacha, Fonseca y Manaure del departamento de la Guajira para obtener el diagnostico de los UDS en el sistema de información SIASAR.

**Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:**

Se llega a Riohacha y posteriormente se realiza la reunión con el ICBF para la planeación del comienzo del trabajo de campo. En la reunión se habla de la distribución de las comunidades a levantar, las rutas para llegar a esas comunidades, la conformación de los equipos de trabajo, así mismo, el ICBF nos coparte el trabajo previo que han realizado con las coordinadoras de las UDS (UCAS), para poder entrar a las comunidades y hablar con las autoridades indígenas del trabajo a realizar. Además, se dan recomendaciones de la salida que sea lo más temprano posible para regresar a las 4 de la tarde, así mismo, se recomienda no tomar agua de los pozos ya que esta no es tratada y puede ocasionar problemas de salud. Las jornadas empiezan a las 6:30 a.m. precio a cada salda de trabajo de campo cada equipo revisa de nuevo las comunidades a levantar y revisión de los equipos como GPS, celulares y cuestionarios.

**Generalidades de las comunidades Wayúu visitadas**

La mayoría de las comunidades no cuenta con servicios públicos, algunos integrantes de las comunidades indígenas Wayúu tienen telefonía celular, casi todas estas comunidades cocinan con leña y algunos tienen la posibilidad de cocinar con gas propano, en algunas viviendas encontramos señal de DIRECTV o con aire acondicionado. Con respecto a la recolección de agua lo hacen a través de los pozos excavados o perforados unos son de molino, otros son manuales y muy artesanales y otros con paneles solares. Se evidencia la falta de mantenimiento de estas

estructuras, al igual que el abandono de las mismas en especial cuando se dañan no hacen el respectivo mantenimiento o cambio de piezas y por lo tanto las dejan de utilizar. En muchas comunidades visitadas se evidencio que no tienen acceso al agua y que por lo tanto les toca buscar el líquido en otras comunidades cercanas. Además, también se evidencia que hay comunidades que tienen la posibilidad de tener muy cerca arroyos o quebradas, pero no son cuidados ya que se vio mucha basura y descarga de materia orgánica a estas fuentes.

El almacenamiento del agua al interior de estas comunidades lo hacen en tanques o canecas de 500 litros o más unos con tapas y otras sin tapas.  también se da el caso de que las comunidades compran el agua cuando van al pueblo y cuando tienen los medios económicos y físicos para esto. Se evidencia el aprovechamiento del agua lluvia. Algunas comunidades son limpias y hacen el lavado de estos tanques para tener agua lo mejor posible, mientras que en otras comunidades el desaseo se evidencia a primera vista y el mantenimiento de los tanques para almacenar agua no son muy cuidados y es donde hay más presencia de vectores como moscas.

Se evidencia que en muy pocas comunidades tiene filtros de cerámica los cuales solo los utilizan cuando pueden acceder al agua potable y en muchos casos estos filtros son utilizados para guardar alimentos. Esto contrasta mucho con una comunidad vía Fonseca en las que se encontró una comunidad con biofiltros donados por el “Club Rotary” y que todos sus habitantes utilizan y mantienen estos filtros, además, tienen un ojo del manantial el cual surte de agua a la comunidad y el cual cuidan mucho. Actualmente, están a la espera de que el Club Rotary vuelva para continuar con las obras de captación y demás procesos.

Pasando a la infraestructura de saneamiento, se encuentra que la mayoría de los integrantes de las comunidades hacen sus necesidades a cielo abierto, hay comunidades que tienen baterías sanitarias, pero que solo las utilizan unos pocos miembros de la comunidad o de la familia en especial los que son “arijunas” y en muchas de estas comunidades se evidencia que tienen unidades sanitarias pero que no funcionan porque les hace falta construir el pozo o porque son unidades sanitarias secas y no le hacen el mantenimiento acorde porque quieren tener contacto con las excretas o no hay nadie que haga este trabajo (gratis). Las pocas unidades sanitarias que vimos funcionando son con descarga manual y con pozo séptico.

Para el lavado de manos en pocas comunidades tienen un lugar cercano para esta actividad, la mayoría solo se lavan las manos cuando se las notan sucias y van hasta el punto en donde se recolecta el agua. Solo colocan un balde y una caneca con jabón cuando saben que va el ICBF a través de las fundaciones a realizar las entregas de los RPP (Ración para preparar).

Con respecto al manejo de los residuos sólidos se encontró que en algunas comunidades hacen proceso de reciclaje porque están cerca al Cerrejón y el Club Rotary hacen el proceso de sensibilización y tienen un programa para la recolección del material aprovechable. Sin embargo, hay comunidades que no tienen este proceso y lo que hacen es que la queman o la entierran, y

hay otras comunidades que no hacen ningún proceso por lo tanto se en residuos de todo tipo regados en la comunidad y cerca de las fuentes o de las estructuras en donde obtienen el agua.
La comunidad estudiantil que va a estas UDS (UCA) es de primera infancia tienen un cupo limitado entre los que se encuentran niños hasta los 5 años, mujeres gestantes y lactantes. En estos momentos no hay Prespecialidad por lo de La COVID-19. El agua que se da en las UCAS es la misma que utiliza la comunidad, al igual que la parte de saneamiento.

Por último, se muestra el dato de las comunidades y UDS (UCAS) levantadas.

| | fecha | INTEGRANTES | COMUNIDADES | UDS | HI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPO 3 - carro 3 | **dia 2**: 6 de julio | Diana Vega - ICBF | 2 | 8 | | |
| | **Dia 3**: 7 de julio | | 3 | 4 | | |
| | **Dia 4**: 8 de julio | | 3 | 6 | 1 | |
| | **Dia 5**: 9 de julio | | 3 | 3 | | |
| | **Dia 6**: 10 de julio | | 0 | 0 | | Trabajo de cargue de la información en la plataforMA SIASAR cuestionario de comunidad, prestador y ajuste del cuestionario de sistema de la comunidad Divino niño |
| | **Dia 7**: 11 de julio | | 0 | 0 | | Domingo |
| | **Dia 8**: 12 de julio | | 3 | 3 | | |
| | **Dia 9**: 13 de julio | | 3 | 3 | | |
| | **Dia 10**: 14 de julio | | 1 | 4 | | |
| | **Dia 11**: 15 de julio | | 1 | 3 | | |
| | **Dia 12**: 16 de julio | | 2 | 4 | | |
| **TOTAL** | | | **21** | **38** | | |

**Conclusiones y recomendaciones**:

Se concluye que hay algunas comunidades que no tiene conocimiento de las pilas públicas que se han realizado en La Guajira, pero han escuchado del funcionamiento y que les gustaría tener una pila púbica cercana para ir por agua potable.

Se recomienda realizar procesos de rehabilitación a los sistemas de extracción como pozos y tanques, al igual los que tienen algún proceso de potabilización para que más comunidades puedan seguir teniendo agua apta para el consumo humano.

Se concluye que hay algunas comunidades que les interesa tener unidades de saneamiento y /o mejorar las que se tienen. Además, saben de la importancia de tenerlas y de utilizarlas tanto para la comunidad, para el medio ambiente y salud.

Se recomienda el trabajo social fuerte y permanentes con estas comunidades para la implementación de sistemas de agua a través de las pilas públicas, para el mejoramiento de pozos, tanques y paneles solares e infraestructura de saneamiento y manejo de residuo solidos e higiene para las comunidades.

**Registro fotográfico**

Este sistema funcionaba con paneles solares los cuales fueron robados desde hace un año aproximadamente.



Pozo escavado con extracción de agua manual, sin recubrimiento. El agua del pozo es salobre

Tanque de almacenamiento de agua de una comunidad Wayúu

Alberca del Hogar Infantil ICBF – comunidad Carrraipía

UDS (UCAS) comunidad Wayúu

Pozo excavado que no funciona por daños de los paneles solares y la estructura del tanque de almacenamiento.

Almacenamiento de agua en las comunidades indígenas Wayúu. Unos tanques están tapados y otros no tiene tapa

Hueco excavado por las personas de la comunidad para extraer el agua cuando el rio se seca

Planta de tratamiento de agua sin funcionar por que no la entregaron a la comunidad y nunca le hicieron mantenimiento, además se derrumbó un tanque el cual lo reemplazaron por un tanque de carro tanque.

Planta purificadora de agua atmosférica, no ha sido entregada a la comunidad y no está en funcionamiento, la instalaron desde hace más de un año.

Paneles solares que extraen agua del pozo y la envían a la planta potabilizadora la cual está dañada.

Sistema de extracción de agua del pozo con paneles solares, instalado hace un año y dejo de funcionar en el mes de noviembre, la comunidad dice que el daño es eléctrico.

Arrollo de agua, extracción de agua por medio de una bomba. Es un cuerpo de agua lentico casi no se mueve.

Ojo de manantial de Potrerito, con su respectivo encerramiento y mucha vegetación a su alrededor para conservar el nacimiento de agua.

Agua del tanque de almacenamiento de Potrerito, el tanque fue rehabilitado por el Club Rotary.

Biofiltros de arena de la comunidad de Potrerito. Todos los de la comunidad tienen estos filtros en sus casas y son utilizados.

Unidad sanitaria con pozo y ventilación. Esta unidad sanitaria solo la utilizan dos personas de la comunidad.

Unidad sanitaria con pozo y con lavamanos, pero este no funciona. Hay algunas unidades que no tienen pozo séptico y n los utilizan

Unidad sanitaria con pozo y lavamanos. Solo una casa del resguardo indígena Mayamangloma tiene este tipo de infraestructura.

Letrina de losa con descargue manual y pozo séptico.

## Listas de asistencia




5 de julio del 2021

6 de julio del 2021




7 de julio del 2021




8 de julio del 2021




9 de julio del 2021

10 de julio del 2021



12 de julio del 2021

13 de julio del 2021

14 de julio del 2021



15 de julio del 2021

16 de julio del 2021

NOTA: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

_____

**Firma del Funcionario Comisionado ó Contratista Autorizado**
**C.C.**



_____

**Vo. Bo. Jefe Inmediato o supervisor del Contrato**