

**SUPERVISOR DEL CONTRATO N° PAF-ATF-N-676 DE 2021.
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS
VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO**

HACE CONSTAR:

Que **SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE**, identificada con la C.C. No.1.075.538.971 de Aipe, estuvo los días 17 al 19 de febrero de 2021, en los municipios de Astrea (Cesar) y Sabanas de San Ángel (Magdalena), encomendada para las siguientes labores:

- Efectuar asistencia técnica para el seguimiento de obras en ejecución del Programa de Conexiones Intradomiciliarias en los municipios de Astrea (Cesar) y Sabanas de San Ángel (Magdalena).

Esta constancia se expide para efectos de legalizar la comisión autorizada para este contratista.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los (25) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).



JUAN PABLO SERRANO CASTILLA
Supervisor Contrato No. **PAF-ATF-N-676 DE 2021**



Libertad y Orden

**AUTORIZACIÓN DE VIAJE Y/O
SUMINISTRO DE TIQUETES**

Vigencia a partir de:



Fecha Solicitud _____ lunes, 8 de febrero de 2021 _____ Convenio No. _____
No. Consecutivo autorizado _____

INFORMACION DEL VIAJERO

CLASE DE VIAJERO - CONTRATISTA

Nombre Contratista: _____ SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE _____ Identificación _____ 1.075.538.971 _____
Teléfono casa _____ 7508132 _____ Teléfono oficina _____ Celular _____ 3208525798 _____
Correo electrónico empresa (obligatorio) _____ scaastro@minvivienda.gov.co _____ Correo electrónico personal _____ sindycastroaguirre@yahoo.com _____
Dirección de residencia _____ Cra 13B 161-84 Casa 71 _____ Contrato _____ PAF-ATF-N-676 DE 2021 _____

MOTIVO DEL VIAJE:

Efectuar asistencia técnica para el seguimiento de obras en ejecución del Programa de Conexiones Intradomiciliarias en los municipios de Astrea (Cesar) y Sabanas de San Ángel (Magdalena).

OBSERVACIONES:

ITINERARIO DE VIAJE

FECHA Y HORA DE SALIDA		FECHA Y HORA DE RETORNO		CIUDAD ORIGEN	CIUDAD DESTINO
17-feb-21	8:00 AM			BOGOTA	VALLEDUPAR
		19-feb-21	2:00PM	VALLEDUPAR	BOGOTA

OBSERVACIONES:

LIQUIDACIÓN DE LA COMISION (DECRETO No. 177 DE 2014)

No. DIAS	SALARIO BASE	TARIFA DIARIA S/N ESCALA VIGENTE	VALOR DEL VIATICO/GASTO DE VIAJE		TOTAL
2,5	\$ 8.041.950	\$ 305.000	VALOR	\$ 762.500 IVA:	\$ 762.500

CARGO	NOMBRE	FIRMA
Supervisor/ Funcionario Competente/Gerente General	JUAN PABLO SERRANO CASTILLA	
Directora de Programas y/o Viceministro de Agua y Saneamiento		
Vicepresidente Técnico FINDETER		
Ordenador del gasto		

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL RESPONSABLE TRAMITE SUMINISTRO DE TIQUETES

No. Reserva _____ Valor _____ Saldo \$ _____
Fecha _____ Consecutivo _____ CDP (Tiquete) _____
RP (Tiquete) _____
Firma Responsable Tiquetes _____

CONTRATO	PAF-ATF-N-676 DE 2021	
NOMBRES	SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE	
APELLIDOS	CASTRO AGUIRRE	
NUMERO DE IDENTIFICACION	C.C. 1075538971	
DIRECCION	Cra 13B 161-84 Casa 71	
TELEFONO	7508132	
CELULAR	3208525798	
CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL	scaastro@minvivienda.gov.co	
CORREO ELECTRONICO PERSONAL	sindycastroaguirre@yahoo.com	
ITINERARIO	FECHA DE SALIDA	17-feb-21
	HORA DE SALIDA	8:00 a. m.
	LUGAR DE SALIDA	BOGOTA
	LUGAR DE LLEGADA	VALLEDUPAR
	FECHA DE REGRESO	19-feb-21
	HORA DE SALIDA	2:00 p. m.
	LUGAR DE SALIDA	VALLEDUPAR
	LUGAR DE LLEGADA	BOGOTA

CUADRO BALANCE HONORARIOS POR DESPLAZAMIENTO

CONTRATO No.: PAF-ATF-N-676 DE 2021

CONTRATISTA: SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE

		GASTOS VARIABLES		
No.	CONCEPTO	Vr. ASIGNADO		SALDO
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	2.500.000,00		
1	Comisión Valledupar- Astrea- Sabanas- Valledupar		762.500	1.737.500
	SALDO ACTUAL DEL CONTRATO			1.737.500,00


Elaboró: Sindy Paola Castro Aguirre

FECHA:

8/02/2021

Σ 717

Nombre Contratista: SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE
CONTRATO No PAF-ATF-N-676 DE 2021

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda		FORMATO: AGENDA DE TRABAJO COMISIONES FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS		Versión: 4.0 Fecha: 19/09/2019 Código: GRF-F-47	
Tema:		Asistencia técnica de seguimiento de obras en los municipios de Astrea (Cesar) y Sabanas de San Ángel (Magdalena).			
Dependencia Coordinadora:		Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - Subdirección de Programas			
Entidad que convoca:		Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.			
Partes Interesadas		Alcaldías Municipales de Astrea y Sabanas de San Ángel, Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Enterritorio.			
Fecha:		17/02/2021 - 19/02/2021			
Objetivo:		Efectuar asistencia técnica para seguimiento de obras en ejecución del Programa de Conexiones Intradomiciliarias en los municipios de Astrea (Cesar) y Sabanas de San Ángel (Magdalena).			
Justificación:		Decreto 1077 de 2015, capítulo 4. Resolución 0494 de 2012 y 169 de 2013. Convenios No. 617 y 615 de 2019 - Cláusula 4, numeral 4.(Obligaciones del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, en el marco del convenio de cooperación con el Municipio y Empresa prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado.)			
Metodología de trabajo:		Reunión y visita técnica a barrios priorizados y en ejecución del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.			
FECHA	Hora	Actividad	Responsable	Observaciones	
17/02/2021	11:30 a.m	Reunión de seguimiento al cumplimiento de obligaciones convenio de Cooperación municipio de Astrea - Cesar	MVCT	Con participación de Alcaldía Municipal, Empresa Prestadora de Servicios Públicos, Enterritorio (contratistas de obra e interventoría).	
17/02/2021	2:00 p. m.	Recorrido de visita técnica a los barrios priorizados y en ejecución. (Calidad de obras, cumplimiento de especificaciones y normativa PCI), municipio de Astrea - Cesar.	MVCT		
18/02/2021	10:30 a.m	Reunión de seguimiento al cumplimiento de obligaciones convenio de Cooperación municipio de Sabanas de San Ángel - Magdalena.	MVCT	Con participación de Alcaldía Municipal, Empresa Prestadora de Servicios Públicos, Enterritorio (contratistas de obra e interventoría).	
18/02/2021	2:00 p.m	Recorrido de visita técnica a los barrios priorizados y en ejecución. (Calidad de obras, cumplimiento de especificaciones y normativa PCI) municipio de Sabanas d San Ángel - Magdalena.	MVCT		
19/02/2021	9:00 a.m	Reunión de cierre de recorrido	MVCT	Con participación de Alcaldía Municipal, Empresa Prestadora de Servicios Públicos, Enterritorio (contratistas de obra e interventoría).	
19/02/2021	10:00 a.m	Desplazamiento de Sabanas de San Angel al aeropuerto en Valledupar	MVCT	N/A	
Documentos Complementarios:					
Elaboró: Sindy Paola Castro Aguirre			Aprobó: Juan Pablo Serrano Castilla		
Cargo: Contratista			Cargo: Subdirector de Programas		
Firma: 			Firma: 		
Fecha: 08/02/2021			Fecha: 08/02/2021		
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf					

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Comisión o Autorización: Interior ☒ Exterior ☐

Nombre del Funcionario o Contratista:

SINDY PAOLA CASTRO AGUIRRE

Inicio			Final		
17	02	21	19	02	21

Rutas de Desplazamiento

Ruta Aérea: Bogotá - Valledupar -Bogotá
Ruta Terrestre: Valledupar -Astrea – Sabanas de San Ángel- Valledupar.

Objeto de la Comisión o Autorización de desplazamiento y permanencia:

Efectuar asistencia técnica para el seguimiento de obras en ejecución del Programa de Conexiones Intradomiciliarias en los municipios de Astrea (Cesar) y Sabanas de San Ángel (Magdalena).

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:


1. Visita de seguimiento a Astrea (Cesar). (17 de enero de 2021).

1.1. Reunión técnica. (Lugar: Alcaldía municipal – Astrea - fecha: 17 de febrero de 2021 - asistentes: Secretaría de Planeación Municipal, Secretaría de Salud, Enterritorio y Contratistas de obra e interventoría).

Se realizó un resumen general de las obligaciones contractuales al convenio de cooperación establecidas para la Alcaldía municipal, se recomienda para el proceso de entrega de obras, realizar continuo acompañamiento al contratista.

Se recuerda a la Alcaldía realizar el recibimiento de las conexiones domiciliarias, las cuales deben ir debidamente certificadas en su cumplimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas emitidas y suministradas a los contratistas, se les recomienda realizar las entregas conforme se van realizando las pruebas.

El contratista de obra manifiesta los inconvenientes presentados con la continuidad del servicio de acueducto, por lo cual el señor secretario de planeación manifiesta que a finales del mes de febrero se iniciarán las obras para el plan maestro en el municipio, por tanto, la solución más cercana es la continua colaboración del municipio dejando para los días sábados y domingos la continuidad del servicio por 7 horas, con el propósito de realizar las pruebas, por tanto el municipio y contratista se comprometen a realizar perifoneo por los barrios con el fin de informar la posibilidad de almacenar el agua en los tanques. De igual forma se indica la escasez de agua como suministro para la ejecución de las obras, lo cual ha limitado el avance continuo teniendo en cuenta que el contratista debe realizar el transporte del líquido a las zonas de trabajo, al respecto el Ing. Humberto Secretario de Planeación manifiesta poner en funcionamiento los pozos de almacenamiento por 24 horas con el fin de agilizar los procesos constructivos.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22


Enterritorio informa la solicitud de ampliación en tiempo para los contratos derivados de obra e interventoría, conforme a la solicitud realizada con el propósito de cumplir con las 254 intervenciones. El contratista informa que se tendrían 5 inclusiones para realizar al proyecto, toda vez que fueron conectados dichos inmuebles a la red principal y quedarían habilitados como potenciales beneficiarios del programa. Al respecto el contratista se compromete con Enterritorio a enviar balance financiero del proyecto con el fin de incluir la posibilidad de los 5 inmuebles mencionados anteriormente.

1.2. Visita de seguimiento de calidad de obras. (Lugar: Barrios Simón Bolívar y Mano de Dios - fecha: 17 de febrero de 2021 - asistentes: Planeación Municipal, Ministerio, Enterritorio y contratistas de obra e interventoría).

Barrio Simón Bolívar

Código: 021 Instalación de lavaplatos, lavadero y lavamanos. Construcción de estructura para tanque elevado, ubicación de tanque de 500 litros. El tanque es funcional para el suministro de todos los aparatos instalados.

	
Fecha: 17/02/2021. Código del inmueble	Fecha: 17/02/2021. Instalación de lavamanos
	
Fecha: 17/02/2021. Instalación de lavaplatos sobre murete existente.	Fecha: 27/01/2021. Construcción de lavadero incluye muretes OBSERVACIÓN: Mejorar filos de muretes pañetados

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Código:023 Construcción de unidad sanitaria tipo 3, construcción de lavamanos y lavaplatos el cual incluye muretes y placa de piso para su estabilidad considerando que el piso de la vivienda es en tierra. Se instala acrílico en la caseta, se profundizan las tuberías de acueducto para evitar la exposición al sol y su desacople por el tránsito de los habitantes de la vivienda, no se logra dar un mejor acabado a la placa argumentado por la formaleta irregular utilizada en el momento de la fundida.

	
Fecha: 17/02/2021. Caseta tipo 3.	Fecha: 17/02/2021. OBSERVACIÓN: Limpieza general, afinado de piso

Código: 031 Construcción de unidad sanitaria tipo 3 (con placa para tanque elevado), se logra constatar correcto acabado de la puerta de la unidad sanitaria, la terminación del acabado del piso de la unidad sanitaria fue realizado por el propietario del inmueble, se evidencia la fijación de la tubería al muro, de igual forma se verifica acabado de pintura en placa y unidad sanitaria.

 La vivienda y el agua son de todos Minvivienda	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22



Fecha: 17/02/2021.
Unidad sanitaria tipo 3, incluye tanque de almacenamiento.



Fecha: 17/02/2021.
Acabado de piso, realizado por el propietario del inmueble.



Fecha: 17/02/2021.
Instalación de abrazaderas de fijación de tubería al muro.

Código:049 Construcción de unidad sanitaria tipo 3 (con placa para tanque elevado), se verificó con interventoría y con Enterritorio el costo generado de ejecución donde se determinó que no quedan recursos disponibles, teniendo en cuenta que en la verificación anterior de visita técnica realizada no se tuvo en cuenta los costos indirectos. Por tanto, no se puede beneficiar a dicho inmueble con alguna otra intervención.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

	
Fecha: 17/02/2021. Identificación del inmueble	Fecha: 17/01/2021. Construcción de caseta tipo 3

Código: 072 Construcción de estructura para tanque elevado, incluye tanque y construcción de lavadero. Se subsanó el resane en la fijación del lavadero contra el muro,

	
Fecha: 17/02/2021. Construcción de estructura para tanque elevado, incluye tanque de 500 lts	Fecha: 17/02/2021. Construcción de lavadero incluye muretes.

Código: 098 Construcción de caseta tipo 1, en visita técnica de obra Enterritorio informa junto con el contratista que el recurso no alcanzó para realizar caseta tipo 4. Se recomienda instalar en debida forma las incrustaciones en la unidad sanitaria.


	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

	
Fecha: 17/02/2021. Caseta tipo 1.	Fecha: 17/02/2021. OBSERVACIÓN: Instalar de forma correcta las incrustaciones

Barrio Mano de Dios

Código: 285 Construcción de caseta tipo 3. En ejecución, se evidencian algunos bloques partidos en la construcción del muro.

	
Fecha: 17/02/2021. Caseta tipo 3. En ejecución	Fecha: 17/02/2021. OBSERVACIÓN: Instala algunos bloques partidos.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22


Código: 272 Construcción de caseta tipo 3 y construcción de lavadero (incluye muretes y placa). Se recomienda instalar en debida forma las incrustaciones en la unidad sanitaria.

	
Fecha: 17/02/2021. Caseta tipo 3 y construcción de lavadero (incluye muretes)	Fecha: 17/02/2021. OBSERVACIÓN: Instalar de forma correcta las incrustaciones

Código: 269 Construcción de caseta tipo 3 y construcción de lavadero (incluye muretes y placa). Se recomienda instalar en debida forma las incrustaciones en la unidad sanitaria.

	
Fecha: 17/02/2021. Caseta tipo 3 y construcción de lavadero (incluye muretes)	Fecha: 17/02/2021. OBSERVACIÓN: Limpiar y mejor acabado de piso.

Código: 263 Construcción de caseta tipo 3. Se recomienda limpiar y mejorar acabado del piso.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

	
Fecha: 17/02/2021. Caseta tipo 3 y construcción de lavadero (incluye muretes)	Fecha: 17/02/2021. OBSERVACIÓN: Limpiar piso y mejorar acabado.

Código: 203 Construcción de caseta tipo 3 y construcción de lavadero incluye muretes. Se recomienda limpiar y mejorar acabado del piso.

	
Fecha: 17/02/2021. Construcción de lavadero (incluye muretes).	Fecha: 17/02/2021. Adecuación de unidad existente. En ejecución.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22



Fecha: 17/02/2021.
Instalación de lavaplatos sobre muretes existentes.


Código: 223 Construcción de caseta tipo 3 (con placa para tanque elevado). Se recomienda limpiar y mejorar acabado del piso, realizar retoque de pintura.



Fecha: 17/02/2021.
Construcción caseta tipo 3.




Fecha: 17/02/2021.
Construcción de lavadero incluye muretes.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Código: 210 Adecuación unidad existente y construcción de lavamanos, lavaplatos (incluye muretes) y construcción de estructura de tanque (incluye tanque de 500 ltr). Se recomienda mejorar acabado de terminación en viga cinta, limpiar piso y mejorar acabado.

	
Fecha: 17/02/2021. Adecuación unidad existente. OBSERVACIÓN: Limpiar piso y mejorar acabado.	Fecha: 17/02/2021. OBSERVACIÓN: Mejorar acabado de viga cinta.
	
Fecha: 17/02/2021. Construcción de lavadero. Incluye muretes.	Fecha: 17/02/2021. Construcción de estructura para tanque elevado.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Código: 217 Construcción de caseta tipo 3. En ejecución, se evidencia falta de pega en bloques del muro en ejecución.

	
Fecha: 17/02/2021. Caseta tipo 3. En ejecución	Fecha: 17/02/2021. OBSERVACIÓN: Mejorar pega de bloques

2. Visita de seguimiento a Sabanas de San Ángel. (18 de febrero de 2021).

2.1 Reunión técnica. (Lugar: Alcaldía municipal – Sabanas de San Ángel - fecha: 18 de febrero de 2021 - asistentes: Alcaldesa Municipal, Secretaría de Planeación Municipal, Gerente Empresa, Ministerio, Enterritorio y Contratistas de obra e interventoría).

Se realizó un resumen general de las obligaciones contractuales al convenio de cooperación establecidas para la Alcaldía municipal y para la Empresa, se recomienda para el proceso de entrega de obras, realizar continuo acompañamiento al contratista.


En lo referente a los cierres de barrios, se recomienda garantizar la asistencia de la comunidad, veedores, líderes del barrio, lo anterior toda vez que es indispensable contar con la presencia de la comunidad, para aclarar aspectos técnicos y sociales propios del proyecto.

Respecto a las pruebas de presión manifiestan no se han presentado inconvenientes, existe articulación entre la empresa Coopsersanangel, Alcaldía y contratistas para su desarrollo.

Se informa a la alcaldía, empresa y contratistas, los trámites que viene desarrollando internamente Enterritorio y Ministerio con el fin de adicionar recursos con el propósito de culminar en su totalidad las necesidades del barrio San Nicolás.

Por último, se encuentra pendiente por instalar 120 micromedidores en los diferentes barrios en ejecución, se recomienda a la empresa, realizar certificación de recibido a satisfacción de las conexiones domiciliarias, conforme se van terminado y ejecutando en cada barrio.

2.2 Visita de seguimiento de calidad de obras. (Lugar: Barrios 8 de diciembre, 7 de agosto, Alto Prado


	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

y San Nicolás - fecha: 18 de febrero de 2021 - asistentes: Funcionarios de Planeación Municipal, Funcionarios Empresa, Ministerio, Enterritorio y contratistas de obra e interventoría).

Barrio Alto Prado


Código: 074. Construcción de caseta tipo 1, redes internas de acueducto y alcantarillado y construcción de lavadero incluye muretes. Se recomienda realizar pañete a los muros de lavadero, es necesario eliminar el punto existente de sanitario con el propósito de no tener duplicidad del servicio, lo cual no es permitido por normativa del programa, de igual forma se recomienda realizar mejoramiento al acabado de la pintura.

	
Fecha: 18/02/2021. Caseta tipo 1.	Fecha: 18/02/2021. Construcción de lavadero con muretes.
	
Fecha: 18/02/2021. Punto existente de sanitario OBSERVACIÓN: Eliminar punto existente.	

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22


Código: 073. Construcción de caseta tipo 1 y construcción de lavadero, incluye muretes. Se recomienda demoler piso existente toda vez que se presenta fisuramiento por retracción del concreto, por lo anterior se recomienda durante el proceso constructivo realizar y verificar el proceso correcto de curado. De igual forma realizar de forma correcta la pega del lavadero a los muretes.

	
Fecha: 18/02/2021. OBSERVACIÓN: Fractura del piso en caseta, se recomienda demoler y realizar nuevo procedimiento constructivo.	Fecha: 18/02/2021. Caseta tipo 1.
	
Fecha: 18/02/2021. Construcción de lavadero incluye muretes y placa de piso. OBSERVACIÓN: Ajustar pega de lavadero a los muretes	

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Código: 081. Construcción de caseta tipo 1, con sus respectivas conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado y construcción de lavadero. Se recomienda ajustar el tubo sobresaliente en la ducha, mejorar acabado de pintura y cancelar punto existente de inodoro.

	
Fecha: 28/01/2021. Caseta tipo 1.	Fecha: 28/01/2021. OBSERVACIÓN: Resane de fisura en marco de puerta.
	
Fecha: 28/01/2021. OBSERVACIÓN: Eliminar punto existente	

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Código: 102. Construcción de caseta tipo 4 con sus respectivas conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado. Se recomienda realizar pintura uniforme al interior y exterior de la caseta sanitaria, de igual forma se recomienda realizar verificación de especificación técnica de la unidad sanitaria tipo 4, con el fin de verificar la instalación de sifones.




Fecha: 18/02/2021.
Construcción caseta tipo 4



Fecha: 18/02/2021.
OBSERVACIÓN: Se instalaron 2 sifones, revisar especificación técnica.



Fecha: 18/02/2021.
OBSERVACIÓN: Realizar pintura uniforme en caseta en la parte interior y exterior.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22


Código: 089. Construcción de caseta tipo 1 con sus respectivas conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado. Se recomendará a Enterritorio, verificar la salvedad en el documento de diagnóstico en lo referente a la instalación adicional de llave por parte del propietario del inmueble.

	
Fecha: 18/02/2021. Unidad sanitaria tipo 1.	Fecha: 18/02/2021. OBSERVACIÓN: Instalación de llave al interior de caseta. Verificar salvedad de instalación por parte del propietario.

Barrio San Nicolás

Código: 387. Construcción de caseta tipo 1 con sus respectivas conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado. Se recomienda sacar la piedra instalada en la zanja de cimentación ciclópea, ya que no es el adecuado proceso constructivo.


	
Fecha: 18/02/2021. Construcción de caseta tipo 1. En ejecución. OBSERVACIONES: Sacar piedra en zanja para cimentación ciclópea, ya que el proceso constructivo no corresponde.	

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Barrio 7 de agosto

Código: 234. Construcción de caseta tipo 1 con sus respectivas conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado y construcción de lavadero incluye muretes. Se recomienda eliminar punto existente.


	
Fecha: 18/02/2021. Construcción caseta tipo 1.	Fecha: 18/02/2021. Construcción de lavadero incluye muretes
	
Fecha: 18/02/2021. OBSERVACIÓN: Eliminar punto existente.	


	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Código: 239. Construcción caseta tipo 1 con sus respectivas conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado. Se recomienda anular punto existente de sanitario.

	
Fecha: 18/02/2021. Caseta tipo 1. En ejecución	Fecha: 18/02/2021. OBSERVACIÓN: Eliminar punto existente sanitario.

Código: 068. Construcción caseta tipo 1 con sus respectivas conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado. En ejecución y construcción de lavaplatos incluye muretes.


	
Fecha: 18/02/2021. Caseta tipo 1. En ejecución	Fecha: 18/02/2021. Construcción de lavaplatos. OBSERVACIÓN: Muertes con bloque en concreto, revisar especificación técnica.

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

Barrio 8 de diciembre

Código: 107. Construcción caseta tipo 1 con sus respectivas conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado. Se recomienda retoque de pintura para la caseta, limpiar piso y mejorar acabado de muro en la parte inferior de la caseta junto al sanitario.


	
Fecha: 18/02/2021. Caseta tipo 1	Fecha: 18/02/2021. OBSERVACIÓN: Limpiar piso.
	
Fecha: 18/02/2021. OBSERVACIÓN: Afinar acabado de muro en parte inferior junto al sanitario.	

	FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y PERMANENCIA PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 5.0
		Fecha: 24/08/2020
		Código: GRF-F-22

2. Conclusiones y recomendaciones.

Una vez concluida la jornada de asistencia técnica en los municipios de Astrea y Sabanas de San Ángel con el fin de verificar la calidad de las obras se tienen las siguientes conclusiones y recomendaciones:


- Se recomendó a los municipios y prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, en el marco de los convenios de cooperación suscritos con el Ministerio, mantener constante comunicación y articulación con los ejecutores del proyecto para resolver las situaciones de su competencia. En este sentido se enfatizó en el acompañamiento del prestador para documentar y certificar todas las intervenciones del PCI que requieran la instalación de acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado o alguno de sus elementos que las componen, como cajas de inspección domiciliaria o micromedidores.
- Las observaciones generales radican en mejorar los acabados de pisos, muros, pintar puertas, mejorar filos de viga de amarre superior, definir en los casos en que sea necesario pañetar los muretes de lavaderos y lavaplatos, lo anterior con el fin de mejorar la estética de la estructura.
- Para el caso específico de Astrea, teniendo en cuenta la caseta tipo 3, se recomienda garantizar la correcta instalación de las tuberías hacia el tanque elevado.
- Según especificación técnica para el caso de caseta tipo 4, no incluye la instalación de 2 sifones, sin embargo, se recomienda revisar detalladamente la especificación para tener en cuenta al momento de liquidar, lo anterior se presentó en la caseta tipo 4 visitada en el municipio de Sabanas de San Ángel.
- Las casetas que se encuentran en construcción deberán contar con un detallado registro fotográfico, lo anterior teniendo en cuenta que en campo se identificó algunas eventualidades en procesos constructivos, especialmente en el municipio de Astrea.
- Como resultado de la jornada de trabajo se suscribieron, listas de asistencia, formatos de campo y registro fotográfico de los barrios visitados en los municipios de Astrea (Cesar) y Sabanas de San Ángel (Magdalena). Estos soportes hacen parte del seguimiento efectuado por el equipo profesional de la Subdirección de Estructuración de Programas.



Sindy Paola Castro Aguirre
C.C. 1075538971 Aipe



 Juan Pablo Serrano Castilla.
Subdirector de Programas.

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

FECHA: , de mes de 2021 17 febrero 2021

HORA: De a horas

LUGAR:

ASISTENTES: planeación mpa, Secr. Salud, Entrenamiento
contratistas de obra e interventoría.

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA: Presentación de asistentes.

DESARROLLO:

pendiente por responder lo inclusiones en
planeación mpa.

Borrios: Simón Bolívar → cierre 1 marzo
Mano de Dios → cierre pendiente.

proceso de trámite prórroga por 30 días.

intervenciones: 204

entregadas: 184 → 164 Simón B. 20 mano
Dios

por intervenir!

en es

También 7 urtendas en simón bolívar para top.

- 5 viviendas por incluir, para aumentar el alcantarillado, lo cual alcantarilla con los recursos disponibles.
- pasando de 254 a 258
- El Contadista entregará a Entero Balance Financiero con el fin de verificar si alcanzan los recursos para las viviendas que se logran con la real principal.
 - Se han presentado problemas de continuidad (lo cual ha obstaculizado el proceso de pruebas hidráulicas).
 - Se presentan problemas de continuidad y presión a lo cual el Ing. Humberto manifiesta que a fin de mes inician obras plan maestro en el municipio, sábado y domingo aumentan continuidad del servicio x 7 horas para hacer pruebas.
 - Se plantea hacer perforaciones para el día viernes 19 de febrero en los barrios para que la comunidad lleve tanques para hacer verificación.
 - El Contadista manifiesta las complicaciones de agua al interior de los barrios para la ejecución de obras, al respecto el Ing. Humberto manifiesta habilitar pozos las 24 horas para suministro.
 - Se recomienda realizar certificación de domicilios.
- Compromisos (Si aplica) conforme se van entregando y haciendo pruebas.

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Entregar Balance Financiero	Contadista	24 febrero
Hacer perforaciones	Alcalden	19 febrero.

FIRMAS:

Elaboró:
Fecha:

LUGAR: Alcaldía Astrea - Cesar.FECHA: 17 - Feb / 2021 HORA:

TEMA:

PRESIDE: Sindy Paola Castro A.

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDES/ TEMÁTICA	FIRMA
1	Humberto García M.	Supervisor Técnico	Alcaldía Municipio	3018180937	Unidad de servicios @ Astrea - Cesar. gov.co		
2	Ricardo Ribón R	Referente Ambito tabonal	Secretaría Salud.	3182659637	Ribonromero renato @ Gmail.com.		
3	José Parado Lora	coordinador	Secretaría Salud.	3122346797	ing. j. lora @ enterop.gov.co		
4	Leonardo Contreras	Rep. Legal Contradictoria	Contradictoria	3126995301	leonardocontreras @ contradictoria.gov.co		
5	Ismael Velasco H.	Profesional Social	Contradictoria	3168720660	ismavel @ hotmail.com		
6	Pedro Ochoa S	I. Residente	Interventoría	3015010771	Pedro.fo @ gmail.com		
7	Estefany Mambray	P. Social.	Interventoría	313804735	estefany.p @ gmail.com		
8	LUISA ACOSTA	T. PGIO	Interventoría	3013513414	LUISAACOSTA @ gmail.com		
9	Claudia Ramirez	Profesional Social Alpio	Alcaldía	3157292787	claudia Ramirez 2601 @ gmail.com		
10	Sindy P Castro		MVCT	3208525418			
11							

		FORMATO: FICHA DE CAMPO PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		Versión: 1.0	
		PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 18/12/2019	
				Código: GPR-F-37	
CONTRATO DE GERENCIA DE PROYECTOS No.		NOMBRE DEL EJECUTOR			
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		Astrea	
BARRIO		CÓDIGO VIVIENDA		021	
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA		021	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO					
TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	☒	UND SANITARIA CON CUBIERTA	☒	DOMICILIARIAS
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	☒	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO
	LAVAPLATOS	☒	UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60
	DUCHA	☒	UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO
	LAVADERO	☒	ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR
	LAVAMANOS	☒	ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO		
	INODORO	☒	TANQUE 500 LTS		
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO		
OBSERVACIONES: Se instala instala conexión del tanque pa abastecer los aparatos instalados, mejorar fijas de murete lavadero					
BARRIO		CÓDIGO VIVIENDA		023	
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA		023	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO					
TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	☒	UND SANITARIA CON CUBIERTA	☒	DOMICILIARIAS
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	☒	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO
	LAVAPLATOS	☒	UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO
	LAVADERO	☒	ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO		
	INODORO		TANQUE 500 LTS		
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO		
OBSERVACIONES: Se instala acrílico, se profundizan tuberías expuestas, no se logra dar un mejor acabado					
BARRIO		CÓDIGO VIVIENDA		031	
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA		031	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO					
TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	☒	UND SANITARIA CON CUBIERTA	☒	DOMICILIARIAS
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	☒	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO
	LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO
	LAVADERO		ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO		
	INODORO		TANQUE 500 LTS		
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO		
OBSERVACIONES: Se logra con mejor acabado pintura puerta a acabado de piso realizado por propietarios. mejora acabado de pintura en caseta y placén.					
PROFESIONAL MVCT: Sindy Paola Castro Aguirre		FECHA		17/02/2021	

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>

**FORMATO: FICHA DE CAMPO PROGRAMA DE CONEXIONES
INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS

Versión: 1.0

Fecha: 18/12/2019

Código: GPR-F-37

CONTRATO DE GERENCIA DE
PROYECTOS No.

NOMBRE DEL EJECUTOR

DEPARTAMENTO

MUNICIPIO

BARRIO

VIVIENDA VISITADA No.

CÓDIGO VIVIENDA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

TIPO DE INTERVENCIÓN

RED INTERNA ACUEDUCTO	☒	UND SANITARIA CON CUBIERTA	☒	DOMICILIARIAS	
RED INTERNA ALCANTARILLADO	☒	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60	
DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO	
LAVADERO		ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR	
LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
INODORO		TANQUE 500 LTS			
CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO			

OBSERVACIONES:

No alcanzó el presupuesto para realizar otras intervenciones en el inmueble.

BARRIO

VIVIENDA VISITADA No.

CÓDIGO VIVIENDA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

TIPO DE INTERVENCIÓN

RED INTERNA ACUEDUCTO	☒	UND SANITARIA CON CUBIERTA		DOMICILIARIAS	
RED INTERNA ALCANTARILLADO	☒	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60	
DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO	
LAVADERO	☒	ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR	
LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO	☒		
INODORO		TANQUE 500 LTS	☒		
CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO			

OBSERVACIONES:

Se subsanó el resaca en la fijación del lavadero contra el muro.

BARRIO

VIVIENDA VISITADA No.

CÓDIGO VIVIENDA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

TIPO DE INTERVENCIÓN

RED INTERNA ACUEDUCTO	☒	UND SANITARIA CON CUBIERTA	☒	DOMICILIARIAS	
RED INTERNA ALCANTARILLADO	☒	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60	
DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO	
LAVADERO		ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR	
LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
INODORO		TANQUE 500 LTS			
CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO			

OBSERVACIONES:

El requisito no alcanzó para realizar caseta tipo 4. Instalar incrustaciones.

PROFESIONAL MVCT:

FECHA

Sindy Paola Castro A. 17/02/2021

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>

		FORMATO: FICHA DE CAMPO PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		Versión: 1.0	
		PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 18/12/2019	
				Código: GPR-F-37	
CONTRATO DE GERENCIA DE PROYECTOS No.				NOMBRE DEL EJECUTOR	
DEPARTAMENTO		Cesar		MUNICIPIO	
BARRIO		Mano de Dios		Astrea	
VIVIENDA VISITADA No.				CÓDIGO VIVIENDA	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO				285	
TIPO DE INTERVENCIÓN		RED INTERNA ACUEDUCTO	☒	UND SANITARIA CON CUBIERTA	☒
		RED INTERNA ALCANTARILLADO	☒	UND SANITARIA CON PLACA	☒
		LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA	
		DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS	
		LAVADERO		ADECUACIÓN UND EXISTENTE	
		LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO	
		INODORO		TANQUE 500 LTS	
		CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO	
OBSERVACIONES: Se observan bloques partidos en la construcción de la casetta.					
BARRIO				CÓDIGO VIVIENDA	
VIVIENDA VISITADA No.				272	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO					
TIPO DE INTERVENCIÓN		RED INTERNA ACUEDUCTO	☒	UND SANITARIA CON CUBIERTA	☒
		RED INTERNA ALCANTARILLADO	☒	UND SANITARIA CON PLACA	☒
		LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA	
		DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS	
		LAVADERO	☒	ADECUACIÓN UND EXISTENTE	
		LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO	
		INODORO		TANQUE 500 LTS	
		CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO	
OBSERVACIONES: Instalar instalaciones en caseta					
BARRIO				CÓDIGO VIVIENDA	
VIVIENDA VISITADA No.				269	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO					
TIPO DE INTERVENCIÓN		RED INTERNA ACUEDUCTO	☒	UND SANITARIA CON CUBIERTA	☒
		RED INTERNA ALCANTARILLADO	☒	UND SANITARIA CON PLACA	☒
		LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA	
		DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS	
		LAVADERO	☒	ADECUACIÓN UND EXISTENTE	
		LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO	
		INODORO		TANQUE 500 LTS	
		CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO	
OBSERVACIONES: Limpiar y mejorar acabado piso.					
PROFESIONAL MVCT: Sindy Paola Castro A.					
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf					

	FORMATO: FICHA DE CAMPO PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión: 1.0
		Fecha: 18/12/2019
		Código: GPR-F-37

CONTRATO DE GERENCIA DE PROYECTOS No.		NOMBRE DEL EJECUTOR	
DEPARTAMENTO	Cesar	MUNICIPIO	Astrea
BARRIO	Mano de Oros		
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA	263
NOMBRE DEL BENEFICIARIO			

TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	☒	UND SANITARIA CON CUBIERTA T3	☒	DOMICILIARIAS	
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	☒	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
	LAVAPLATOS	☒	UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60	
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO	
	LAVADERO		ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR	
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
	INODORO		TANQUE 500 LTS			
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO			

OBSERVACIONES: limpiar y mejorar acabado de piso

BARRIO		CÓDIGO VIVIENDA	203			
VIVIENDA VISITADA No.						
NOMBRE DEL BENEFICIARIO						
TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	☒	UND SANITARIA CON CUBIERTA T3	☒	DOMICILIARIAS	
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	☒	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
	LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60	
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO	
	LAVADERO	☒	ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR	
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
	INODORO		TANQUE 500 LTS			
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO			

OBSERVACIONES: En ejecución. Limpiar y mejorar acabado placa del Lavadero.

BARRIO		CÓDIGO VIVIENDA	223			
VIVIENDA VISITADA No.						
NOMBRE DEL BENEFICIARIO						
TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	☒	UND SANITARIA CON CUBIERTA T3		DOMICILIARIAS	
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	☒	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
	LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60	
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO	
	LAVADERO	☒	ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR	
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
	INODORO		TANQUE 500 LTS			
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO			

OBSERVACIONES: Se recomienda limpiar y mejorar acabado de piso de caseta, realizar retoque de pintura.

PROFESIONAL MVCT: Sindy Paola Castro A. FECHA 17/02/21

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.mivivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>

FORMATO: FICHA DE CAMPO PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Versión: 1.0

Fecha: 18/12/2019

Código: GPR-F-37

PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS

CONTRATO DE GERENCIA DE PROYECTOS No.		NOMBRE DEL EJECUTOR	
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO	
BARRIO		Asíen	
VIVIENDA VISITADA No.		210	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO		CÓDIGO VIVIENDA	
TIPO DE INTERVENCIÓN		210	
RED INTERNA ACUEDUCTO	☒	UND SANITARIA CON CUBIERTA	
RED INTERNA ALCANTARILLADO	☒	UND SANITARIA CON PLACA	
LAVAPLATOS	☒	UND SANITARIA INTERNA	
DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS	
LAVADERO	☒	ADECUACIÓN UND EXISTENTE	☒
LAVAMANOS	☒	ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO	☒
INODORO		TANQUE 500 LTS	☒
CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO	

OBSERVACIONES: mejorar acabado de terminación biga. Limpiar piso y mejorar acabado.

BARRIO		CÓDIGO VIVIENDA	
VIVIENDA VISITADA No.		217	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO		CÓDIGO VIVIENDA	
TIPO DE INTERVENCIÓN		217	
RED INTERNA ACUEDUCTO	☒	UND SANITARIA CON CUBIERTA	☒
RED INTERNA ALCANTARILLADO	☒	UND SANITARIA CON PLACA	
LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA	
DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS	
LAVADERO		ADECUACIÓN UND EXISTENTE	
LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO	
INODORO		TANQUE 500 LTS	
CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO	


OBSERVACIONES: En ejecución. Se evidencia deficiencia en armadura de mampostería, pegadas de bloques.

BARRIO		CÓDIGO VIVIENDA	
VIVIENDA VISITADA No.			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO		CÓDIGO VIVIENDA	
TIPO DE INTERVENCIÓN			
RED INTERNA ACUEDUCTO		UND SANITARIA CON CUBIERTA	
RED INTERNA ALCANTARILLADO		UND SANITARIA CON PLACA	
LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA	
DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS	
LAVADERO		ADECUACIÓN UND EXISTENTE	
LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO	
INODORO		TANQUE 500 LTS	
CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO	

OBSERVACIONES:

PROFESIONAL MVCT: Sindy Paola Castro A. FECHA 17/10/21

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No.

FECHA: , de mes de 2021 18 febrero 2021

HORA: De a horas

LUGAR: Alcaldía municipal Sabanas de San Ángel.

ASISTENTES:

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA: Presentación de asistentes, lectura ~~de~~ obligaciones convenio interadministrativo del mpio Sabanas.

DESARROLLO: se realiza presentación de los participantes de la reunión.
Se realiza lectura de obligaciones con tractante
120 micromedidores por instalar.
intervenciones: 400
Diagnósticos cerrados.

Se recomienda para los cierres de barrio garantizar la asistencia de la comunidad (líderes, verdadores, personero). Favor no incurrir en el mismo error del primer cierre, el cual fue cancelado por falta de asistencia de la comunidad.

Se recomienda continuar con el acompañamiento continuo entre empresa y municipio, al contratista con el fin de atender temas de sus competencias.

Se informa a la Alcaldía, Empresa y Contratistas los trámites adelantados por Enterritorio y Ministerio para la realización de adición a los contratos de ejecución de obra e interventoría con el fin de cubrir la totalidad de necesidades en el barrio San Nicolás.

Pendiente por instalar 120 micromedidores.

Se recuerda a Coopserxangel realizar las certificaciones de recibidos a satisfacción conforme se van ejecutando y terminando en cada barrio.

• Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento

FIRMAS:



La vivienda y el agua son de todos

Ministerio del Medio Ambiente

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 4.0

Fecha: 10/09/2019

Código: GDC-F-17

LUGAR: Alcaldía Sabores de San Angel FECHA: 18 Febre / 2021 HORA: _____
TEMA: Programa Conexiones Intodomico PRESIDE: Sindy Pader Castro A.

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDES/ TEMÁTICA	FIRMA
1	Gina Aroca	Profesional Social	Intendencia ZC Ing. S.A	3205740807	ginaroca@gmail.com		
2	Daniel Campos	Profesional	Intendencia	301 6440585	mcfla.ty@hotmail.com		
3	Alfredo González	R.L. Esache 3	Consorcio Esache 3	314394641	rapitocg@gmail.com		
4	Fco. Cuatrecasas		Consorcio Esache 3	3132004329	carposcuatrecasas@gmail.com		
5	Clarin Paipa	Inspector	Intendencia	313859619	madridpaipa@hotmail.com		
6	Hon. Juan Gaviria	Prof. Vigorista	C.E. 3	3204839995	residencialeasuelo3@vic11da.com	PCI	
7	Carolina Fierro	Prof. Social	C.E. 3	30778595	Sankia@vic11da.com	PCI	
8	Van Parra	Coop. Comunal	ENTORNO	327346792	vanparra2@gmail.com		
9	Carla Contreras	Sec. Normativa	Alcaldía	3139778626	carlacontreras@gmail.com		
10	Gius Olaya S.	Alcaldía	Alcaldía	313509496	evs@msa.gov.co		
11	Pablo Aragon	Alexandria	SUR-Tec.	311571559	planacion@surtec.gov.co		

		FORMATO: FICHA DE CAMPO PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		Versión: 1.0 Fecha: 18/12/2019 Código: GPR-F-37	
		PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS			
CONTRATO DE GERENCIA DE PROYECTOS No.		NOMBRE DEL EJECUTOR			
DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		Sabana 5 S.A	
BARRIO		CÓDIGO VIVIENDA		074	
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA		074	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO					
TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	X	UND SANITARIA CON CUBIERTA	X	DOMICILIARIAS
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	X	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO
	LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO
	LAVADERO	X	ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO		
	INODORO		TANQUE 500 LTS		
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO		
OBSERVACIONES: Se recomienda pañetar muros de Lavadero, eliminar punto existente sanitario.					
BARRIO		CÓDIGO VIVIENDA		073	
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA		073	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO					
TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	X	UND SANITARIA CON CUBIERTA	X	DOMICILIARIAS
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	X	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO
	LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO
	LAVADERO	X	ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO		
	INODORO		TANQUE 500 LTS		
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO		
OBSERVACIONES: Demoler piso presenta foudamiento Pagar lavadero a muretas correctamente.					
BARRIO		CÓDIGO VIVIENDA		084	
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA		084	
NOMBRE DEL BENEFICIARIO					
TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	X	UND SANITARIA CON CUBIERTA	X	DOMICILIARIAS
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	X	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO
	LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO
	LAVADERO	X	ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO		
	INODORO		TANQUE 500 LTS		
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO		
OBSERVACIONES: ajustar tubo sobresaliente en ducha, meter a acabado de pintura y cancelar punto existente.					
PROFESIONAL MVCT:		FECHA		18/02/21	
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf					

	FORMATO: FICHA DE CAMPO PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Versión: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	Fecha: 18/12/2019
		Código: GPR-F-37

CONTRATO DE GERENCIA DE PROYECTOS No.		NOMBRE DEL EJECUTOR				
DEPARTAMENTO	Magdalena	MUNICIPIO	Sabanas SA			
BARRIO	Alto Prado					
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA	102			
NOMBRE DEL BENEFICIARIO						
TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	☒	UND SANITARIA CON CUBIERTA		DOMICILIARIAS	
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	☒	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
	LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60	
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS	☒	ACOMETIDA ACUEDUCTO	
	LAVADERO		ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR	
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
	INODORO		TANQUE 500 LTS			
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO			

OBSERVACIONES: Realizar pintura externa e interna, Verificar especificación técnica caseta T4, Sifon.

BARRIO	Alto Prado					
VIVIENDA VISITADA No.						
NOMBRE DEL BENEFICIARIO						
	CÓDIGO VIVIENDA					
	089					
TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	☒	UND SANITARIA CON CUBIERTA	☒	DOMICILIARIAS	
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	☒	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
	LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60	
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO	
	LAVADERO		ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR	
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
	INODORO		TANQUE 500 LTS			
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO			

OBSERVACIONES: Se recomienda dejar evidenciada la salud de la instalación adicional de llave al interior de la caseta

BARRIO	SAN NICOLAS					
VIVIENDA VISITADA No.						
NOMBRE DEL BENEFICIARIO						
	CÓDIGO VIVIENDA					
	387					
TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	☒	UND SANITARIA CON CUBIERTA	☒	DOMICILIARIAS	
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	☒	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
	LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60	
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO	
	LAVADERO		ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR	
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
	INODORO		TANQUE 500 LTS			
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO			

OBSERVACIONES: Retirar piedra en Zanja, lo anterior con el fin de hacer un correcto proceso

PROFESIONAL MVCT:

FECHA

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>

	FORMATO: FICHA DE CAMPO PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión: 1.0
		Fecha: 18/12/2019
		Código: GPR-F-37

CONTRATO DE GERENCIA DE PROYECTOS No.		NOMBRE DEL EJECUTOR	
DEPARTAMENTO	Magdalena	MUNICIPIO	Sibundoy 54
BARRIO	7 agosto		
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA	234

TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	☒	UND SANITARIA CON CUBIERTA	☒	DOMICILIARIAS	
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	☒	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
	LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60	
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO	
	LAVADERO	☒	ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR	
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
	INODORO		TANQUE 500 LTS			
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO			

OBSERVACIONES: Eliminar punto existente.

BARRIO	7 agosto		
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA	239
NOMBRE DEL BENEFICIARIO			

TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	☒	UND SANITARIA CON CUBIERTA	☒	DOMICILIARIAS	
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	☒	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
	LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60	
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO	
	LAVADERO		ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR	
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
	INODORO		TANQUE 500 LTS			
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO			

OBSERVACIONES: En ejecución. Eliminar punto exo-
te.

BARRIO	7 agosto		
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA	068
NOMBRE DEL BENEFICIARIO			

TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	☒	UND SANITARIA CON CUBIERTA	☒	DOMICILIARIAS	
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	☒	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
	LAVAPLATOS	☒	UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60	
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO	
	LAVADERO		ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR	
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
	INODORO		TANQUE 500 LTS			
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO			

OBSERVACIONES: En ejecución. Revisar muerte Cons-
truido con bloque en concreto.

PROFESIONAL MVCT:	Sindy Paola Castro A	FECHA	18/02/21
-------------------	----------------------	-------	----------

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf>

FORMATO: FICHA DE CAMPO PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS		Versión: 1.0 Fecha: 18/12/2019 Código: GPR-F-37				
CONTRATO DE GERENCIA DE PROYECTOS No.		NOMBRE DEL EJECUTOR				
DEPARTAMENTO	Magdalena	MUNICIPIO	Sabanas SA			
BARRIO	8 de diciembre					
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA				
NOMBRE DEL BENEFICIARIO						
TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO	☒	UND SANITARIA CON CUBIERTA	☒	DOMICILIARIAS	
	RED INTERNA ALCANTARILLADO	☒	UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
	LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60	
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO	
	LAVADERO		ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR	
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
	INODORO		TANQUE 500 LTS			
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO			
OBSERVACIONES: Se recomienda limpiar piso, afinar acabado de muro en la parte inferior junto al sanitario.						
BARRIO						
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA				
NOMBRE DEL BENEFICIARIO						
TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO		UND SANITARIA CON CUBIERTA		DOMICILIARIAS	
	RED INTERNA ALCANTARILLADO		UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
	LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60	
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO	
	LAVADERO		ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR	
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
	INODORO		TANQUE 500 LTS			
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO			
OBSERVACIONES:						
BARRIO						
VIVIENDA VISITADA No.		CÓDIGO VIVIENDA				
NOMBRE DEL BENEFICIARIO						
TIPO DE INTERVENCIÓN	RED INTERNA ACUEDUCTO		UND SANITARIA CON CUBIERTA		DOMICILIARIAS	
	RED INTERNA ALCANTARILLADO		UND SANITARIA CON PLACA		ACOMETIDA ALCANTARILLADO	
	LAVAPLATOS		UND SANITARIA INTERNA		CAJA 60X60	
	DUCHA		UND SANITARIA DISCAPACITADOS		ACOMETIDA ACUEDUCTO	
	LAVADERO		ADECUACIÓN UND EXISTENTE		MICROMEDIDOR	
	LAVAMANOS		ESTRUCTURA TANQUE ELEVADO			
	INODORO		TANQUE 500 LTS			
	CAJA 40X40		RECUPERACIÓN PISO			
OBSERVACIONES:						
PROFESIONAL MVCT: Sindy Paola Castro Aguirre En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: http://www.minvivienda.gov.co/ProcesosCorporativos/GPT-L-01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf						