

	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0
		Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 03

FECHA: 13/08/2021

HORA: 2:00 pm a 3:00pm

LUGAR: Bogotá – Cartagena.

ASISTENTES: Guillermo Quiroga Nova – MVCT
Fredy Barrios – COSUDE - MVCT

INVITADOS: Adriana Negrete – Aguas de Bolívar.

ORDEN DEL DIA:

1. Realizar asistencia técnica a Aguas de Bolívar SA. ESP, en perfiles de proyecto acueductos rurales de acuerdo con la resolución 0844 de 2018 de MVCT.

DESARROLLO:

Se realizó la socialización de los hallazgos en los perfiles de proyecto por el departamento de Bolívar a través del PDA Aguas de Bolívar, entre las incidencias más importantes se notó, la falta de coherencia entre la información reportada, también que no se trabajo completamente la metodología, por ende, quedaron incompletos, se les recomendó, digitar los archivos en la ficha de Excel con le fin de mejora la gestión de la información y de los desarrollos a través de los perfiles de proyecto.

Se llegó a la conclusión de buscar un nuevo espacio con el fin de apoyar al departamento con asistencia técnica con el fin que el equipo de perfiles de proyecto pueda complementar el trabajo desarrollado hasta ahora.

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Iniciar proceso de validación	PDA Santander	

FIRMAS: Guillermo Quiroga Nova – MVCT

Elaboró: Guillermo Quiroga
Fecha: Agosto. 2021

Asistencia técnica Perfiles de Proyecto Bolívar

31:00

Está grabando Esta grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que se les está grabando. [Política de privacidad](#) Descartar

CG AN

CES Fredy Alberto Barros Gil ADRIANA NEGRETE (Invitado)

WN

Escribe aquí para buscar

21°C 2:32 p. m. 23/08/2021

Asistencia técnica Perfiles de Proyecto Bolívar

13:46

Está grabando Esta grabando esta reunión. Asegúrese de que todos sepan que se les está grabando. [Política de privacidad](#) Descartar

CG AN

CES Fredy Alber... ADRIANA N...

WN

Escribe aquí para buscar

19°C 2:15 p. m. 23/08/2021

Para diligenciar correctamente la información de la infraestructura de captación emplee los siguientes conceptos:

Estado	Descripción	Grado de Afectación	Calificación
No hay daños o averías	No presenta deterioro y funciona sin interrupción.	0	Se puede calificar con A cuando la infraestructura es nueva, o funciona con mantenimiento adecuado no requiere arreglo.
Deterioro por uso	Presenta deterioro relacionado con el uso que no impide el funcionamiento y opera sin interrupción. (Erosión, óxido, musgo, hongo, moho o vegetación local).	de 0 a 100 si los daños están generalizados en toda la infraestructura o solo parte de la infraestructura	Se puede calificar con B cuando la infraestructura funciona, pero presenta deterioro que puede controlarse con mantenimiento y limpieza.
Daños Visibles	Presenta daños detectables a la vista y que pueden ser medibles y aunque no interrumpe la operación, presenta alteraciones en la funcionalidad de esta. (Humedades, filtraciones, fisuras, grietas, corrosión).	de 0 a 100 si los daños están generalizados en toda la infraestructura o solo parte de la infraestructura	Se puede calificar con C cuando la infraestructura presenta afectaciones que requieren arreglos o reparaciones.