ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 29 de octubre de 2021
HORA:	De 14:30 a 15:22 horas
LUGAR:	**Virtual**
ASISTENTES:	Juan Pablo Chávez, PDA Sucre (Equipo Técnico Aguas de Sucre) Álvaro Marino, Diseñador Juan Alejandro Garzón Pitta, Especialista en Geomática Contratista SDP-DIDE-VASB-MVCT Sergio A. Rodríguez Olaya, Evaluador líder Contratista SDP-DIDE-VASB-MVCT
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Objetivo de la reunión: Mesa de asistencia para el seguimiento a los ajustes solicitados al proyecto "***CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO SUCRE***".
3. Intervención de los asistentes,
4. Compromisos y cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes. Se cuenta con participación de AGUAS DEL SUCRE S.A. E.S.P., consultoría y evaluadores del proyecto del MVCT

2. Objetivo de la reunión: Mesa de asistencia para el seguimiento a los ajustes solicitados al proyecto "***CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO SUCRE***".

3. Intervención de los asistentes.

El evaluador líder del proyecto menciona que se expondrá sobre los requerimientos y pendientes a la fecha en relación a los ajustes aportados en septiembre y octubre de 2021, sobre los cuales algunos requisitos se han subsanado, otros requieres de claridad y/o complementación, y algunos persisten y están pendientes de ajuste.

Los últimos ajustes aportados se presentaron el día 28 de octubre de 2021, respecto al componente técnico.

Componente técnico:

- Del Formato Resumen de proyecto debe verificarse: (1) parámetros de diseño; (2) plazos de ejecución; (3) valores y desglosar según componentes del proyecto - presupuesto, y planes financiero y de contratación; (4) diligenciarse todos los campos; (5) complementar con información de supervisor e interventor del proyecto; y (6) presentar coherencia con los ajustes y documentos del proyecto.
- El diagnóstico situacional de sistemas existentes y análisis de alternativas, se encuentra conforme a lo requerido, y se encontraba pendiente la firma de la interventoría. Con los ajustes presentados el día 13 y 28 de octubre de 2021, se evidencia que la documentación está firmada por los profesionales quienes diseñan, revisan y aprueban.
- Sobre análisis de población, debía complementarse con anexos de soportes, por ejemplo boletines del DANE, censos de población firmados y darse claridad sobre la población beneficiaria con la Etapa 2. Se encuentraban pendientes los adjuntos de soporte, los cuales fueron aportados mediante correo electrñonico en el transcurso de la presente reunión.
- Respecto a estudio topográfico, se encontraba pendiente la firma de interventoría de planos (el documento técnico se encuentra firmado) y el día 28 de octubre de 2021 se aportarán en digital los planos debidamente firmados.
- Sobre la identificación de amenazas por inundación y estudios de suelos, estos documentos se aportaron el 28 de octubre de 2021 el documento solicitado para la verificación de las especialista del MVCT quien apoya estas verificaciones.
- El diseño estructural de los pozos de inspección se encuentra en proceso de evaluación del ingeniero estructural quien apoya al evaluador líder con estas verificaciones.
- Respecto al diseño hidráulico se encontraba pendiente la firma de interventoría, ajustes en las memorias de diseño, comprobación de los criterios normativos de diseño y contextualización de la etapa 2. Con los ajustes presentados el día 13 de octubre de 2021, se evidencia atención a lo observado; respecto al cumplimiento normativo, el número de Froude no se encuentra cumpliendo en varios casos sin embargo, el consultor se acoge al manual de buenas prácticas donde se verifica que en estos tramos no se pasa de 70% en la relación de llenado de tubería, esto anterior por restricciones en la topografía del municipio y condiciones existentes respecto a la infraestructura de la cual se pretende conexión. Unicamente, se encuentra pendiente la verificación de las memorias de cálculo, puesto que al abrirlas se presentan errores.
- Los planos del proyecto se presentaron firmados con los ajustes del 28 de octubre de 2021.
- Las memorias de cantidades de obra y especificaciones técnicas particulares deberán ser coherentes con los ajustes realizados al proyecto, sin embargo se evidencia que cada uno de los ítem del presupuesto cuenta con su cálculo. Deberá constatarse con observaciones al componente técnico, principalmente estudio de suelos y entibados. Adicionalmente, deberá presentarse firmado por el diseñador, supervisor e interventor.

- El certificado de funcionalidad e integralidad y manual de operación y mantenimiento, deben presentarse firmados por el diseñador e interventor.
- Con los ajustes aportados, respecto a certificación de canteras y de escombros aporta documento de enero de 2019, por lo que se solicita se actualice y verifique. Adicionalmente se presente firmado por diseñador, supervisor, interventor, y se soporte con las respectivas resoluciones que se encuentren vigentes. La observación persiste.
- Se encuentra pendiente la presentación de disponibilidad de servicios públicos de alcantarillado.
- Se debe presentar el cronograma de obra conforme a lo requerido por la Resolución 0661 de 2019. Solo se presenta flujo de fondos.
- No se presenta la certificación de aprobación de interventoría.

Componente financiero:

- El requisito será evaluado integralmente con la subsanación del componente técnico siendo que por efecto de observaciones y/o ajustes se puede presentar variaciones al presupuesto.
- Se solicitó por parte del evaluador líder del proyecto, se aportase las cotizaciones de mercado vigentes.

Componente ambiental:

- Se aporta PSMV vigente con los respectivos soportes.
- Se encuentra pendiente permiso de vertimientos que se encuentra en trámite. Se aclaró por parte del evaluador que para el caso de viabilidades el requisito debe cumplirse. Se menciona por parte del formulador que se esta a la espera de la aprobación, puesto que la visita técnica fue realizada por parte de la autoridad ambiental.

Componente predial:

- El 28 de octubre de 2021 se presentará el plano predial ajustado y el 29 de octubre (en el transcurso de la reunión) mediante correo electrónico se aportó la certificación firmada por el secretario de planeación sobre intervenciones en vía pública del municipio. El evaluador del proyecto pondrá en consideración el plano y certificados a los abogados quienes apoyan esta verificación al grupo de evaluación de proyectos del MVCT.

Componente institucional:

- Sobre este componente, no se aporta la integridad de la documentación requerida, esto es formato 3 (diagnóstico de la ESP) con la respectiva documentación de acompañamiento, esquema organizacional, y acreditación de gestión y cumplimiento de compromisos adquiridos con el MVCT frente a proyectos viabilizados. No se establece compromiso de entrega. Se menciona por parte de representantes del formulador que actualmente no se cuenta con el operador, y que se está en proceso de fortalecimiento institucional. Para tratar sobre la particularidad, se programará reunión con profesional de la Subdirección de Desarrollo empresarial del VASB-MVCT. Se proyecta se realice en la semana del 2 al 5 de noviembre, sujeto a disponibilidad de los participantes.

Componente documental y legal:

- La carta de presentación y ficha MGA será aportada coherente con los ajustes y variaciones del proyecto subsanado, por lo que se encuentra pendiente.
- Se encuentran pendientes certificaciones; ajustes y/o presentación de algunas de estas, detalladas en la lista de verificación.

4. Compromisos y cierre de la reunión.

Se expone sobre estado de observaciones y pendientes del proyecto. No se compromete fecha de entrega de la totalidad de los requerimientos.

EL proyecto cuenta con pendientes documentales y legales (carta de presentación, ficha MGA y certificaciones, institucionales (formato 3, documentación de soporte y certificaciones), ambientales (permiso de vertimientos), técnico (formato 2, estudio de suelos y análisis de vulnerabilidad de riesgo – en proceso de verificación, certificado de funcionalidad, cronograma, certificado de canteras y escombrera, certificado de disponibilidad de servicios públicos, aprobación de interventoría y firmas en la documentación por parte de los profesionales responsables), financiero (presupuesto coherente con los ajustes y cotizaciones) y prediales (plano y certificaciones – en proceso de verificación)

NOTAS Y CONSIDERACIONES FINALES:

Se realiza la asistencia solicitada para aclarar dudas y comentarios relacionados a los requerimientos que solicitan por la Resolución 0661 de 2019, para proyectos de Inversión.

A raíz de la pandemia generalizada de COVID-19 y atención al aislamiento social decretado por la Presidencia de la República; para facilitar la recepción de los ajustes respectivos el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio – MVCT habilitó los siguientes links para la radicación virtual:

http://sgd.minvivienda.gov.co/SGD_WEB/www/pqr.minvivienda.jsp?pT=2032

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Ajustes parciales: Documentación técnica pendiente, formatos, certificaciones, permiso ambiental y componente institucional	Álvaro Marino, Diseñador Juan Pablo Chávez, PDA Sucre (Equipo Técnico Aguas de Sucre)	Sin determinar. Se realizará seguimiento en la semana del 2 al 5 de noviembre de

			2021
2			
3			

FIRMAS:
Se anexa registro fotográfico y lista de asistencia.

Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Sergio Andres Rodriguez Olaya	Unido	10/29/2021, 2:29:57 PM
Juan Pablo (Invitado)	Unido	10/29/2021, 2:30:50 PM
Juan Pablo (Invitado)	Abandonó	10/29/2021, 2:35:37 PM
Juan Pablo (Invitado)	Unido	10/29/2021, 2:42:03 PM
Juan Pablo (Invitado)	Abandonó	10/29/2021, 3:22:47 PM
Alvaro Marino Marenco (Invitado)	Unido	10/29/2021, 2:31:21 PM
Alvaro Marino Marenco (Invitado)	Abandonó	10/29/2021, 3:22:41 PM
Juan Alejandro Garzon Pitta	Unido	10/29/2021, 2:41:39 PM
Juan Alejandro Garzon Pitta	Abandonó	10/29/2021, 2:47:40 PM







Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya / Contratista MVCT
Fecha: 29-10-2021