

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 02122021

FECHA: Bogotá D.C., 2 de diciembre 2021
HORA: De 2: 30 p.m. – 4:00 p.m.
LUGAR: Reunión Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmExN2FkNTEtMjJiYi00NGUxLTkwY2UtNGO5YmE1MTA5YzBh%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22oid%22%3a%22da08124c-e1fc-4a13-a1eb-7156987e94e7%22%7d

REUNIÓN VIRTUAL – PDA GUAVIARE ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIO DE CASO SIASAR FASE 2

ASISTENTES:

ASISTENTE	ENTIDAD
Diana Alexandra Vega Parra	MVCT / VASB – DDS Dirección de Política y Regulación
Cristian Vargas Roa	Profesional de apoyo - PDA Guaviare
Yeison Javier lis vargas	Profesional de apoyo - PDA Guaviare
Sair smith murillo urrutia	Profesional de apoyo - PDA Guaviare
María del Mar	Profesional de apoyo - PDA Guaviare
Karen Zabala	Profesional de apoyo - PDA Guaviare
Fabián Elías Cristancho Hernández	Profesional de apoyo - PDA Guaviare

Objetivo

Asistencia técnica al PDA Guaviare con el objeto realizar el estudio de caso SIASAR fase 2.

Desarrollo

El estudio de caso empieza con aclarar y recordar conceptos básicos indispensables que son:

- Estado y grado de afectación de la infraestructura
- Descripción general
- Componentes
- Diligenciamiento del cuestionario sistema
- Diligenciamiento del cuestionario prestador
- Diligenciamiento del cuestionario comunidad

El tema se empieza a desarrollar de la siguiente manera:

Se presentan fotografías de los diferentes componentes del sistema como las bocatomas, tanques y procesos unitarios del potabilización

Estado y grado de afectación de la infraestructura:

Estado
No hay daños o averías
No presenta deterioro o daño y funciona sin interrupción.



Estado y grado de afectación de la infraestructura:

Estado
Deterioro por uso
Presenta deterioro relacionado con el uso que no impide el funcionamiento y opera sin interrupción. (Erosión, óxido, musgo, hongo, moho o vegetación local).



Estado y grado de afectación de la infraestructura:

Estado
Daños Visibles
Presenta daños detectables a la vista y que pueden ser medibles y aunque no interrumpe la operación, presenta alteraciones en la funcionalidad de esta. (Humedades, filtraciones, fisuras, grietas, corrosión).



Estado y grado de afectación de la infraestructura:

Estado
Los daños comprometen el funcionamiento
No funciona o presenta daños importantes que afectan su funcionamiento de manera importante. (Socavación, pérdida de refuerzo, afectación de la estabilidad).



Posteriormente, se realiza la interpretación de los personajes, los cuales son el prestador, el fontanero y el líder comunitario. Lo que se pretende con este ejercicio es que las personas que van a realizar el trabajo de campo sepan como van a tener que hacer el ejercicio y como van a abordar los diferentes escenarios

2. Descripción general:

Mucho gusto señores SIASAR. Mi nombre es Abasto Ríos. Trabajo como fontanero y operario del Acueducto Veredal El Chirical, Vereda Monte Suarez, del Municipio de Arcabuco. Boyacá.




5.756261, 7.634678

B. Fuente y captación de agua:

La bocatoma está ubicada en la quebrada la zorra, cuando llueve puede llevar hasta 1500 litros por segundo y en temporada seca 1000 litros por segundo. ¡Como ustedes pueden ver la bocatoma presenta los siguientes daños!

C. Línea de conducción:

Este es el tubo que va desde la quebrada al desarenador tiene 8 pulgadas, hay 200 metros en tubería de gres, 300 metros en hierro galvanizado y unos 700 metros en PVC. El agua va por gravedad hasta el desarenador. Entre el desarenador y la planta de tratamiento hay otros 500 metros de tubería. La red tiene instaladas 4 cámaras de quiebre, 8 ventosas y dos válvulas para regular el caudal en el desarenador y a la entrada a la planta.

D. Infraestructura de Tratamiento:

Esta es la planta de tratamiento fue construida por la Gobernación en 1997. Es una planta convencional, con un floculador, con sedimentación, filtración rápida con gravas, arena y carbón; la desinfección se hace con cloro gaseoso. Para la coagulación se utiliza sulfato de aluminio tipo A y la turbiedad se toma con el disco de Secchi. ¡Ahí ustedes pueden ver el estado de la planta!

Este ejercicio se realiza para la recolección de información de sistema, comunidad y prestador. Con el fin de que se tenga la muestra exacta a realizar, el ejercicio se enfoca en el anexo II de comunidad.



Por último, se establece que este ejercicio lo puede desarrollar entre los integrantes del grupo tomando diferentes roles y llenando los cuestionarios respectivos.

Conclusiones y recomendaciones

Se concluye que este ejercicio lo puede desarrollar entre los integrantes del grupo tomando diferentes roles y llenando los cuestionarios respectivos.

Se recomienda estudiar los diferentes temas vistos en el taller de transferencia de SIASAR y hacer la aplicación respectiva en la recolección de información en los cuestionarios.

• Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Aplicar los conocimientos adquiridos en el taller de transferencia SIASAR fase II y del ejercicio estudio de caso	Diego Jose giraldo Alfaro Profesional de apoyo - PDA Guaviare Diana Alexandra Vega Parra Líder del departamentos del GPS	Mientras que dura el piloto

FIRMAS:

Elaboró: Diana Vega – Profesional Especializado / MVCT – VASB -DDS – Dirección de Política y Regulación
Fecha: 14 de diciembre 2021

Resumen de la reunión						
Número total de participantes	8					
Título de la reunión	ESTUDIO DE CASO SIA\$AR - PDA GUAVIARE					
Hora de inicio de la reunión	2/12/2021 14:20					
Hora de finalización de la reunión	2/12/2021 15:51					
ID. de reunión	1d19ede0-c554-4c5f-b1f7-19b8c5e3c256					
Nombre completo	Hora de Unión	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	Id. de participante (UPN)
Diana Alexandra Vega Parra	2/12/2021 14:20	2/12/2021 15:50	1 h 29 min	DVega@minvivienda.gov.co	Organizador	DVega@minvivienda.gov.co
Cristian Vargas Roa oficina de vivienda y pda	2/12/2021 14:30	2/12/2021 15:50	1 h 19 min		Moderador	
Maria Del Mar Gongora Mosquera	2/12/2021 14:32	2/12/2021 15:50	1 h 18 min	mariadelmar.gongora@campusucc.edu.co	Moderador	mariadelmar.gongora@campusucc.edu.co
Karen Zabala	2/12/2021 14:34	2/12/2021 15:50	1 h 16 min		Moderador	
"\"fabian PDA (siasar) (Guest)\""	2/12/2021 14:41	2/12/2021 14:41	16 s		Moderador	
"\"fabian PDA (siasar) (Guest)\""	2/12/2021 14:43	2/12/2021 15:05	21 min 8 s		Moderador	
Fabián siasar	2/12/2021 15:04	2/12/2021 15:50	46 min 2 s		Moderador	
"\"fabian PDA (siasar) (Guest)\""	2/12/2021 15:12	2/12/2021 15:51	38 min 43 s		Moderador	