

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	18 de noviembre de 2022
HORA:	De 04:00 p.m. a 04:30 p.m.
LUGAR:	Teams
ASISTENTES:	<p>Robert Pineda Ing. civil grupo de estudio de suelos</p> <p>Diego Alejandro Sorza Ríos, Especialista Hidrogeología, Grupo de Evaluación MVCT</p> <p>José Manuel Vásquez Leal – Profesional Especializado, Evaluador, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT jvasquez@minvivienda.gov.co</p>

OBJETIVO:

Brindar asistencia técnica al Municipio de Tuchín, Departamento de Córdoba, en el estado del proyecto de “CONSTRUCCIÓN DE 261 UNIDADES SANITARIAS DISPERSAS EN ZONAS RURAL DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Socialización de las inquietudes sobre la documentación requerida para el cargue del proyecto.

ANTECEDENTES:

Reunión de asistencia técnica del día 04 de octubre de 2022 desde Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio por medio de Temas con el alcalde Alexis Salgado del Municipio de Tuchin, donde se trataron los temas relacionados con la documentación propias del proyecto para posterior visto de aprobación.

DESARROLLO:

La Mesa de Asistencia Técnica fue atendida por parte del ingeniero José Manuel Vásquez Leal, evaluador de proyectos del Grupo de Evaluación.

Toma la palabra el Ing. Diego Sorza para informar que de acuerdo con la información del proyecto que fue enviada al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, surgieron algunas observaciones las cuales se proceden a socializar para la subsanación, teniendo en cuenta que se debe cumplir con el

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Versión: 6.0
		Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

marco normativo de las Resoluciones 0330 de 2017, 0661 de 2019 y la Norma Sismorresistente.

- No se evidencia el cumplimiento del paso 4 del Art. 22 de la Resolución 0330 de 2017 y el numeral 2.2.1.1 de la Resolución 0661 de 2019, con respecto a los ensayos de laboratorio en la investigación de los suelos.
- No se evidencia total cumplimiento del numeral 3, Art 10 de la Resolución 0330 la cual establece la permeabilidad de los suelos, esto con respecto a que no se encuentran incluidos, al igual que el informe de los resultados establecidos para la favorabilidad en cuanto a la infiltración requerida en el sistema del tratamiento propuesto.

Interviene el ingeniero Roberth y comenta que ya se encuentran trabajando en metodología de DNP para la realizar la nueva revisión, puesto que implementaran el tiempo de escurrimiento y se compromete al envío de estas el 22 de noviembre de 2022.

Continúa las observaciones el ingeniero Sergio.

- No se evidencia cumplimiento del Art 10 de la Resolución 0330 de 2017, para el acatamiento de establecer condiciones de amenazas, vulnerabilidad y estabilidad geotécnica de las zonas donde se proyectan las unidades, esto con el fin de que se realice de acuerdo con el tipo de proyecto del DNP, agregando el informe, soporte y resultados de la inspección visual y las condiciones evidenciadas.
- No se cumple en totalidad del Art 10 de la Resolución 0330 de 2017, en el establecimiento de las características de las principales formaciones geológicas, geomorfológicas y fisiográficas de la región, estas se deben revisar, toda vez que no coincide con lo establecido por el Servicio Geológico Colombiano- SGC; en la plancha 52- Sahagún, a escala 1:100.000.
- No se da cumplimiento al numeral 2.2.1.1. de la guía 2 de la Resolución 0661 de 2019 en la inclusión del plano de localización de sondeos en formato CAD (dwg) para la cual se recomienda anexar en formato PDF y el mencionado anteriormente con firmas del profesional responsable, interventoría y supervisión.
- No cumple a cabalidad con el Art. 10 de la Resolución 0330 de 2017, la cual refiere definir el material de la excavaciones y materiales correspondientes (común, conglomerado o roca)
- No se da cumplimiento al numeral 2.2.1.1. de la guía 2 de la Resolución 0661 de 2019, en la inclusión de las firmas de interventoría y supervisión de la entidad contratante, así como la fecha de elaboración del informe.
- Se recomienda incluir en las conclusiones la favorabilidad geotécnica y los valores de “L” y “B” en los cálculos de asentamientos.

COMPROMISOS:

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Atender cualquier inquietud durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica.	MVCT	Permanente, cuando lo requiera el Municipio.


 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Elaboró: José Manuel Vásquez Leal. Profesional Especializado, Evaluador, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT

Fecha: 18-11-2022

Anexos:

Registro de la Asistencia Técnica:





The screenshot shows a Microsoft Word document with the following content:

- 14- ESTUDIO DE SUELOS CARRETAL
- 14- ESTUDIO DE SUELOS VEREDA CARRETAL
- 15- ESTUDIO DE SUELOS VEREDA SITIO NUEVO

OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS

- No se evidencia el cumplimiento del paso 4 del artículo 22 de la resolución 0330 de 2017 y del numeral 2.2.1.1 de la resolución 0661 de 2019, respecto a los ensayos de laboratorio de la investigación del suelo.
Aclaración: Incluir el soporte de los ensayos de laboratorio realizados.
- No se evidencia total cumplimiento del numeral 3, artículo 10 de la resolución 0330, respecto a establecer la permeabilidad del suelo.
Aclaración: No se incluye el total de los soportes de las pruebas de permeabilidad de todas las veredas y todas las unidades proyectadas (Incluir faltantes), incluir en el informe los resultados de los ensayos de permeabilidad, estableciendo además la factibilidad de los suelos en cuanto a su infiltración para poder implementar el sistema de tratamiento propuesto.

On the right side of the screenshot, there is a meeting overlay with three participants:

- A small video feed of a man.
- A large pink circle with the text "DR".
- A large yellow circle with the text "RP".

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

Convocatoria:

https://outlook.office.com/calendar/deeplink/read/AAMkAGMxYTA3NDQ1LTlyODgtNGJiMC1hMzZjLTMz... 🔍

✎ Editar ✖ Cancelar ⏪ Responder a todos ▼ 🗙 Ocupado ▼ 🏷 Categorizar ▼ ...

👤

Asistencia Técnica Tuchin, Geotecnia

🕒

Vie 18/11/2022, 'de' 15:00 a 15:45

📍

🗣 Unirse a la reunión de Teams

Teams

📅

Calendario

🔔

No recordármelo ▼

☰

Buen día, Alcalde, remito la invitación para la revisión del componente de geotecnia del proyecto de Unidades Sanitarias.

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su PC o aplicación móvil
[Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

ID de la reunión: 280 182 482 612
Código de acceso: uYYcAA
[Descargar Teams](#) | [Unirse en la web](#)

O llame (solo audio)
+57 6015140765_344446539# Colombia, Bogotá

Seguimiento

Organizador



Jose Manuel Vasquez Leal
Enviado el Viernes, 18/11/2022 a las 15:11

Asistentes

▼ Sin respuesta: 2

A

alexisalgado@hotmail.com
Obligatorio

D

Diego Alejandro Sorza Rios
Obligatorio