

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
		Código: GRF-F-59

FECHA	03/03/2023	N° DE COMISIÓN	231	N° DE COMISIÓN SIIF	
-------	------------	----------------	-----	---------------------	--

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	Mariana Victoria Cipagauta Esquivel
TIPO DE VINCULACIÓN:	Funcionario
DEPENDENCIA:	Subdirección de Programas

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:																																											
COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	INTERIOR	x	EXTERIOR																																								
RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DESDE</th> <th colspan="3">HASTA</th> <th rowspan="2">RUTA</th> </tr> <tr> <th>DD</th> <th>MM</th> <th>AA</th> <th>DD</th> <th>MM</th> <th>AA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td>03</td> <td>2023</td> <td>02</td> <td>03</td> <td>2023</td> <td>Bogotá-Apartadó</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>03</td> <td>2023</td> <td>02</td> <td>03</td> <td>2023</td> <td>Apartadó-Turbo</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>03</td> <td>2023</td> <td>03</td> <td>03</td> <td>2023</td> <td>Turbo-Apartadó</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>03</td> <td>2023</td> <td>03</td> <td>03</td> <td>2023</td> <td>Apartadó-Bogotá</td> </tr> </tbody> </table>			DESDE			HASTA			RUTA	DD	MM	AA	DD	MM	AA	02	03	2023	02	03	2023	Bogotá-Apartadó	02	03	2023	02	03	2023	Apartadó-Turbo	03	03	2023	03	03	2023	Turbo-Apartadó	03	03	2023	03	03	2023	Apartadó-Bogotá
DESDE			HASTA			RUTA																																					
DD	MM	AA	DD	MM	AA																																						
02	03	2023	02	03	2023	Bogotá-Apartadó																																					
02	03	2023	02	03	2023	Apartadó-Turbo																																					
03	03	2023	03	03	2023	Turbo-Apartadó																																					
03	03	2023	03	03	2023	Apartadó-Bogotá																																					

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
Verificar los criterios de focalización del Programa de Conexiones de agua potable y saneamiento básico – CAMBIA MI CASA en el municipio de Turbo dentro del proceso de Preselección.

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO
Desarrollo o reseña de los principales temas abordados: El 02 de marzo se hace desplazamiento al municipio de Apartadó y de Apartadó a Turbo, sin embargo, por retrasos en el vuelo que inicialmente estaba programado para la 1:00 pm, pero la hora de salida de Bogotá fue 5:45 pm y el arribo a Turbo a las 7:45 p.m, se modificó la agenda de trabajo. El día 03 a las 8 de la mañana se realiza reunión de apertura en las instalaciones de la alcaldía municipal de Turbo con la presencia de funcionarios del Gestor PDA, Prestador de Servicios Públicos y Secretaría de Planeación y Obras Publicas por parte de la administración municipal. Se revisa la matriz de identificación de barrios y se realizan algunas precisiones con respecto a la cobertura de redes, espacios en blanco. Se informa por parte del prestados que en los tres barrios se instalaron redes de alcantarillado en el 2021 y que las redes de acueducto del barrio Obrero se completaron entre los años 2018 y 2019.

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 1.0
		Fecha: 14/03/2022
		Código: GRF-F-59

También se informa que el barrio El Bosque está en proceso de contratación un programa de Mejoramiento de vivienda con VIVA (Empresa descentralizada de la Gobernación) y ya tienen las viviendas seleccionadas (89 viviendas para la ejecución del programa). Se indica que muy seguramente el programa puede ser complementario porque si se pueden instalar los aparatos, pero no las redes internas

Posteriormente se hace recorrido a los barrios Obrero, Brisas del Mar y El Bosque, con las siguientes novedades:

De manera general se observa mayor necesidad en el barrio obrero, sin embargo, se ve que hay viviendas en zonas de protección hídrica, por parte del municipio se debe verificar el tipo de riesgo y ajustar la matriz.

En los barrios El Bosque y Brisas del Mar se observan viviendas con fachadas de diferentes características, aunque en las condiciones internas si pueden tener necesidades de intradomiciliarias.

Por la temporada de verano están racionando el servicio de acueducto por medio de unos horarios de distribución y como segunda opción carrotanque.

Una vez finalizado el recorrido, se hace desplazamiento a las oficinas de la alcaldía y se lleva a cabo la reunión de cierre, donde se realizan las observaciones y conclusiones de la visita y se establecen como fecha de envío del cumplido de los compromisos al MVCT el 09 de marzo del corriente.

Se anexan: Acta de Reunión y Listados de Asistentes.


Conclusiones y recomendaciones:

Revisar y actualizar la matriz de identificación de barrios.

Proporcionar el listado de viviendas de las viviendas que se van a incluir en el programa de mejoramiento en el barrio Obrero

Revisar y determinar el riesgo de las viviendas que están en zona de ronda hídrica

Esta información debe enviarse al Ministerio el 9 de marzo del corriente.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD			
JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		FUNCIONARIO O CONTRATISTA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Juan Pablo Serrano Castilla	NOMBRE	Mariana Cipagauta Esquivel

ANEXOS	
PASABORDOS	X
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	N.A.
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	X

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: <https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/gti-plt-01-politica-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales-2.0.pdf>



MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Versión: 6.0

Fecha: 11/02/2022

Código: GDC-F-17

LUGAR: Alcaldía de Turbo

FECHA: 03/03/2023

HORA: 9:00 am.

TEMA: Verificación criterios de focalización Turbo

PRESENTE: Naniara Apagaita

EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Carlo Avelar	DIRECTOR DEPARTAMENTO SSP Ant.	Medellín.	320528911	carloavelar@ant.gov.co		
2	JUAN FREDY GALLOS	Oficial Servicios	Aguas Regionales	3145791264	juanf24@lur.com		
3	Almariz Dalias Benario	Oficial. Servicios	Aguas Regionales	3012651201	almariz2772@lur.com		
4	Karen Lissa Henao	Rotacional Proyectos	Aguas Regionales	3123536662	Karen.lissa@aguasregionales.com		Karen P-11.
5	Sofia Jaramillo	Profesional Comercial	Aguas Regionales	3016860416	sofia.jaramillo@aguasregionales.com		
6	Darwin Pablos	Sec. Planeación	Turbo	3205743842	Darwin.pablos@turbo.gov.co		
7	Esmeralda	Profesional	Medellín T.	314865933	esmeralda@turbo.gov.co		
8	Arnaldo Form	Planificación	Turbo	3153798272	arnaldofm@turbo.gov.co		
9							
10							
11							

Fecha: 03/03/23

Departamento: Antioquia

Municipio: Turbo

Barrio: Obispo

Referencia cuadra o sector observado:

Nombre de quien realiza la verificación: Mariana Cepeda

I. Recorrido de Barrio - Fotografía o video

Ejercicio de Observación	SI	NO	OBSERVACIONES
Durante el recorrido se evidencia la disponibilidad del servicio de alcantarillado?	X		Se observan caños de inspección
Aspectos relevantes en la prestación del servicio de alcantarillado. Cuales?	X		Redes instalados en el 2021
Durante el recorrido se evidencia la disponibilidad del servicio de acueducto?	X		Se observan algunos puntos de conexión.
Aspectos relevantes en la prestación del servicio de acueducto. Cuales?	X		Redes instalados en el 2019. Por temporada de verano racionan el servicio (piso y placa).
Se logra identificar algún tipo de riesgo, protección ambiental o destinación a uso público?	X		Hay viviendas en zona de ronda hídrica.
Describir las condiciones predominantes de la cuadra o sector en cuanto a edificaciones.	N/A	N/A	Viviendas en madera, concreto.

OBSERVACIONES (incluir en este campo el estado de las vías, nomenclatura de las viviendas)

Vías en buen estado.



Fecha: 03/03/23	Departamento: Antioquia	Municipio: Turbo	Barrio: Obispo	Estado: 1
Nombre persona que atiende la entrevista: Jessica Paola Hineshaga Escudero	Nombre de quien realiza la entrevista: Mariana Capocaccia			
II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video				
En cuanto al acueducto	SI	NO	OBSERVACIONES	
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?	X		Condiciones 1 solo punto y de ahí reciben	
¿La vivienda está conectada a la acometida?	X			
En cuanto al alcantarillado	SI	NO	OBSERVACIONES	
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?		X	Verten al cuerpo de agua	
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?		X		
Si esta conectada ¿Presentan problemas de reboso de agua cuando llueve?				
No esta conectada ¿Por qué?				
La vivienda tiene:	SI	NO	¿Las recien construidas, visualmente el nivel de la caja se ve más alto?	
Inodoro	X		Tasa Campesina	
Ducha		X		
Lavamanos		X		
Lavaplatos		X		
Lavadero		X		
Unidad Sanitaria		X		
¿Cuenta con más de una cocina?		X		
¿Cuenta con más de un baño?		X		
¿Cuenta con más de un nivel?		X		
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial	X		Riesgo de protección ambiental Riesgo No mitigable Destino utilidad pública	
OBSERVACIONES No se observan condiciones para conectar la vivienda al alcantarillado por el nivel del punto de conexión de la C.I. pero la mayor parte en madera sobre cuerpo de agua				
Firma delegado Minvivienda: [Firma]				



Fecha: 03/03/23	Departamento: Antioquia	Municipio: Turbo	Barrio: Obispo	Estrato: 1
Nombre persona que atiende la entrevista: Mona Helena Moya	Nombre de quien realiza la entrevista: Mariana Cepeda			
II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video				
En cuanto al acueducto		SI	NO	OBSERVACIONES
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?		X		Condiciones se conecta cuando necesita el agua
¿La vivienda está conectada a la acometida?			X	NO tiene redes internas
En cuanto al alcantarillado		SI	NO	OBSERVACIONES
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?			X	Vierte directamente al cuerpo de agua
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?			X	
Si esta conectada ¿Presentan problemas de reboso de agua cuando llueve?		-	-	
No esta conectada ¿Por qué?		-	-	NO tiene redes internas
La vivienda tiene:		SI	NO	OBSERVACIONES (Informar el estado y funcionamiento del aparato)
Inodoro		X		Tasa campesina
Ducha			X	
Lavamanos			X	
Lavaplatos			X	
Lavadero			X	
Unidad Sanitaria		X		En obra gns.
¿Cuenta con más de una cocina?			X	
¿Cuenta con más de un baño?			X	
¿Cuenta con más de un nivel?			X	
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial			X	
Riesgo de protección ambiental		Riesgo No mitigable		
Destinación utilidad pública				
OBSERVACIONES Por temporada de verano se recibe el servicio de acueducto 4 horas día de promedio informa la Sra.				
Firma delegado Minvivienda: 				



Fecha: 03/03/23	Departamento: Antioquia	Municipio: Turbo	Barrio: Obispo	Estrato: 2
Nombre persona que atiende la entrevista: Gerardo Busta	Nombre de quien realiza la entrevista: Mariana Lopez Uta			
II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video				
En cuanto al acueducto	SI	NO	OBSERVACIONES	
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?	X		Condiciones (conexión parcial)	
¿La vivienda está conectada a la acometida?	X			
En cuanto al alcantarillado	SI	NO	OBSERVACIONES	
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?		X	Razo dephoo	
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?		X	No tiene red interna de alcantarillado	
Si está conectada ¿Presentan problemas de reboso de agua cuando llueve?	-	-	No deponen las redes instaladas	
No está conectada ¿Por qué?			OBSERVACIONES (Informar el estado y funcionamiento del aparato)	
La vivienda tiene:	SI	NO	Bueno	
Inodoro	X			
Ducha		X		
Lavamanos		X		
Lavaplatos		X		
Lavadero		X		
Unidad Sanitaria	X		Fecho caido.	
¿Cuenta con más de una cocina?		X		
¿Cuenta con más de un baño?		X		
¿Cuenta con más de un nivel?		X		
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial		X	Riesgo de protección ambiental Riesgo No mitigable Destinación utilidad pública	
OBSERVACIONES				
Firma delegado Minvivienda: [Firma]				

Fecha: 03/03/23 Departamento: Antioquia Municipio: Turbo Barrio: Brisas del Mar Referencia cuadra o sector observado:
Nombre de quien realiza la verificación: Mariana Aguata

I. Recorrido de Barrio - Fotografía o video			
Ejercicio de Observación	SI	NO	OBSERVACIONES
Durante el recorrido se evidencia la disponibilidad del servicio de alcantarillado?	X		
Aspectos relevantes en la prestación del servicio de alcantarillado. Cuales?	X		Redes instaladas en 2021, en las vías pavimentadas se ven los puntos de conexión en andenes
Durante el recorrido se evidencia la disponibilidad del servicio de acueducto?	X		
Aspectos relevantes en la prestación del servicio de acueducto. Cuales?	X		Conexiones directas, algunas con motobombas
Se logra identificar algún tipo de riesgo, protección ambiental o destinación a uso público?		X.	
Describir las condiciones predominantes de la cuadra o sector en cuanto a edificaciones.	N/A	N/A	Vías en riesgo y pavimentadas
OBSERVACIONES (Incluir en este campo el estado de las vías, nomenclatura de las viviendas			
No tienen nomenclatura, el caso de que por el número del contador de energía			



Fecha: 03/03/23 Departamento: Antioquia Municipio: Turbo Barrio: El Bosque Referencia cuadra o sector observado:
Nombre de quien realiza la verificación: Naniuna Copacabana

I. Recorrido de Barrio - Fotografía o video

Ejercicio de Observación	SI	NO	OBSERVACIONES
Durante el recorrido se evidencia la disponibilidad del servicio de alcantarillado?	X		
Aspectos relevantes en la prestación del servicio de alcantarillado. Cuales?	X		Redes instaladas en 2021
Durante el recorrido se evidencia la disponibilidad del servicio de acueducto?	X		
Aspectos relevantes en la prestación del servicio de acueducto. Cuales?		X	
Se logra identificar algún tipo de riesgo, protección ambiental o destinación a uso público?		X	
Describir las condiciones predominantes de la cuadra o sector en cuanto a edificaciones.	N/A	N/A	Hay viviendas de diversas modalidades

OBSERVACIONES (Incluir en este campo el estado de las vías, nomenclatura de las viviendas)



Fecha: 03/03/23	Departamento: Antioquia	Municipio: Turbo	Barrio: El Bosque	Estrato: 1
Nombre persona que atiende la entrevista: Yulisa Buitrago	Nombre de quien realiza la entrevista: Mariana Cifuentes			
II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video				
En cuanto al acueducto	SI	NO	OBSERVACIONES	
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?		X	Condiciones: Están conectados a la viv de al lado	
¿La vivienda está conectada a la acometida?		X	No tienen redes internas	
En cuanto al alcantarillado	SI	NO	OBSERVACIONES	
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?		X		
¿La vivienda esta conectada a la acometida de alcantarillado?		X	Conectados a la casa de al lado	
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?		-		
No esta conectada ¿Por qué?		-	No tienen redes	
La vivienda tiene:	SI	NO	OBSERVACIONES (informar el estado y funcionamiento del aparato)	
Inodoro		X	Regular	
Ducha		X		
Lavamanos		X		
Lavaplatos		X		
Lavadero		X		
Unidad Sanitaria		X		
¿Cuenta con más de una cocina?		X		
¿Cuenta con más de un baño?		X		
¿Cuenta con mas de un nivel?		X		
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial		X	Riesgo de protección ambiental Riesgo No mitigable Destinación utilidad pública	
OBSERVACIONES				
Firma delegado Minvivienda:				



Fecha: 03/03/24	Departamento: Antioquia	Municipio: Riosucio	Barrio: El Bosque Estrato
Nombre persona que atiende la entrevista: Ivete Calcedo	Nombre de quien realiza la entrevista: Mariana Ospina		
II. Registro entrevista habitantes del barrio - Fotografía o video			
En cuanto al acueducto	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Se abastece al interior de la vivienda con el agua del acueducto?	X		Condiciones
¿La vivienda está conectada a la acometida?	X		
En cuanto al alcantarillado	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Al interior de la vivienda cuenta con el servicio de alcantarillado?		X	Al cuerpo de agua
¿La vivienda está conectada a la acometida de alcantarillado?		X	
Si esta conectada ¿Presentan problemas de rebose de agua cuando llueve?			No tiene rebo de agua
No está conectada ¿Por qué?			OBSERVACIONES (informar el estado y funcionamiento del aparato)
La vivienda tiene:	SI	NO	
Inodoro	X		
Ducha	X		
Lavamanos	X		sin llaves de agua
Lavaplatos	X		Parcial, sin puerla
Lavadero		X	
Unidad Sanitaria		X	
¿Cuenta con más de una cocina?		X	
¿Cuenta con más de un baño?		X	
¿Cuenta con más de un nivel?		X	
Presenta restricción a nivel de Ordenamiento territorial		X	Riesgo de protección ambiental Riesgo No mitigable Destino utilidad pública
OBSERVACIONES			
Firma delegado Minvivienda: [Firma]			