

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	Los Palmitos, Sucre, 22 de agosto de 2023
HORA:	De 10:00 a 12:00 horas
LUGAR:	Alcaldía municipal de Los Palmitos, Sucre
ASISTENTES:	Secretaría de Planeación municipal de Los Palmitos Empal S.A ESP Aguas de Sucre- Gestor PDA Minvivienda
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Matriz de identificación de barrios.
2. Observaciones del recorrido por barrios del municipio.

DESARROLLO:

1. Matriz de identificación de barrios.

Se explicó nuevamente el diligenciamiento de la matriz de identificación de barrios, teniendo en cuenta que el secretario de planeación no estuvo en la reunión de promoción del programa efectuada en modalidad virtual. Previamente se hizo un resumen del alcance y generalidades del programa. El municipio y el prestador diligenciarán la matriz según lo indicado, con fecha máxima de entrega del 25 de agosto de 2023.

2. Observaciones del recorrido por barrios del municipio.

Se realizó el recorrido por los barrios Mano de Dios, Jardín arriba, Birmania, Ibagué, Buenos Aires y Altos de San Felipe.

En todos los barrios se evidenció la disponibilidad de redes de acueducto y alcantarillado. En varios de ellos el municipio mencionó que se instalaron redes y acometidas nuevas previo a la pavimentación de las vías.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

En el barrio Mano de Dios, el municipio indicó que cuentan con redes y acometidas nuevas, con lo cual se mejoró la presión del agua. La persona entrevistada manifestó que la presión del agua es buena.

El barrio Jardín presenta algunas vías sin pavimentar y no se evidenciaron los manholes, según el prestador están enterrados. Las personas entrevistadas manifestaron que cuentan con redes de alcantarillado hace aproximadamente 2 años, sin embargo, en el sector se presentan reboses en algunos manholes, lo que genera malos olores. En cuanto al servicio de acueducto indican que tienen agua cada 3 días y con poca presión.

En el barrio Birmania se evidenciaron problemas de presión en la parte alta, el municipio indicó que esto mejorará con la entrada en operación de un nuevo pozo de abastecimiento de agua que actualmente se encuentra en construcción, también indicaron que próximamente se pavimentarán estas calles, por lo que se optimizarán las redes y acometidas de los servicios. En entrevista a una persona de la comunidad, esta manifestó que en el sector no llega agua hace varios días, y cuando llega no sube a la ducha, y que muchas personas cuentan con electrobombas que conectan a la red para abastecerse de agua.

En el barrio Ibagué se evidenciaron tanques en las terrazas de las casas para recoger agua suministrada por carrotanques, lo cual indica que no hay presión del servicio de acueducto para abastecimiento por redes. La persona entrevistada manifestó que no llega agua por las redes hace más de un año. En cuanto a las redes de alcantarillado indicaron que funcionan bien.

En el barrio Buenos Aires la persona entrevistada manifestó que cuenta con servicio de acueducto 4 veces por semana, con baja presión, y que solo algunas veces el agua sube a la ducha.

En el barrio Altos de San Felipe las personas entrevistadas manifestaron que cuentan con servicio de agua todos los días con buena presión. Este barrio se ubica cercano al tanque de almacenamiento de agua del municipio.

De acuerdo con lo anterior, solo se identificó buena presión del servicio de acueducto en los barrios Mano de Dios y Altos de San Felipe. En los demás barrios habría que realizar una verificación más detallada para conocer si la problemática de presión del agua es generalizada o solo se da en las partes más altas, que fueron las visitadas. El secretario de planeación indicó que actualmente se está adelantando la excavación de un nuevo pozo profundo, y una vez este inicie operación se optimizará la prestación del servicio de acueducto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

En cuanto a la micromedición, el prestador manifestó que se han instalado algunos, sin embargo no se encuentran en funcionamiento, por lo tanto no se está midiendo el consumo real de agua de las viviendas.

En general se observaron necesidades de conexiones intradomiciliarias, en las viviendas visitadas predominan las tazas campesinas y unidades sanitarias muy pequeñas y sin estructura.

No se identificaron zonas de riesgo, protección ambiental, ni otras no aptas para la ubicación de las viviendas.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir al Minvivienda la matriz de identificación de barrios diligenciada y el oficio de manifestación de interés en el programa.	Municipio/Prestador	25/08/2023

FIRMAS: En lista de asistencia.

Elaboró: Shirlena Doria – Profesional Especializado *AD*
Fecha: 22-08-2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	Majagual, Sucre, 23 de agosto de 2023
HORA:	De 8:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Alcaldía municipal de Majagual, Sucre
ASISTENTES:	Secretaría de Planeación municipal de Majagual Cooaseo ESP Aguas de Sucre- Gestor PDA Minvivienda
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Promoción del programa de Conexiones de agua potable y saneamiento básico.
2. Matriz de identificación de barrios.
3. Observaciones del recorrido por barrios del municipio.

DESARROLLO:

1. Promoción del programa de Conexiones de agua potable y saneamiento básico.

Se realizó la reunión de promoción del programa con la participación de delegados de la Secretaría de Planeación Municipal y el prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado. Se explicó las generalidades, normativa, alcance, valor máximo del subsidio y las etapas correspondientes a la fase de estructuración del proyecto.

Se indicó que en caso de resultar viable la implementación del programa en el municipio, se requeriría la suscripción de un convenio interadministrativo de cooperación, y a continuación se explicaron los roles y principales obligaciones de las partes en el marco de dicho convenio.

Considerando los criterios de focalización normativos que deben certificar el municipio y la empresa, dichas entidades manifestaron que el único barrio que podría cumplir en el casco urbano es San Vicente, puesto que los demás

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

tienen problemas de continuidad y presión del servicio de acueducto, por lo tanto se acordó que se realizaría el recorrido por dicho barrio. Las zonas rurales según lo indicó el municipio no cuentan con sistemas de alcantarillado, y la mayoría de las viviendas tienen soluciones individuales de saneamiento.

2. Matriz de identificación de barrios.

Se explicó el formato correspondiente a la matriz de identificación de barrios, y se aclararon las inquietudes al respecto. El municipio y el prestador diligenciarán la matriz según lo indicado, con fecha máxima de entrega del 25 de agosto de 2023.

3. Observaciones del recorrido por barrios del municipio.

Se realizó el recorrido por el barrio San Vicente, en el cual se observó lo siguiente:

- Se verificaron sectores que cuentan con disponibilidad de alcantarillado, tienen vías pavimentadas recientemente, y según lo indicado por el prestador se instalaron redes y acometidas nuevas. Sin embargo se identificó que las vías perpendiculares a estas, las cuales no están pavimentadas no cuentan con redes de alcantarillado, y las personas manifestaron que tienen pozos sépticos.
- El barrio es atravesado en un sector por el caño Chipe, y en su franja de protección ambiental se encuentran ubicadas algunas viviendas.
- El prestador manifestó que el barrio cuenta con 10 horas de servicio de acueducto al día. No obstante la mayoría de personas entrevistadas manifestaron que cuentan con servicio de acueducto día de por medio. En cuanto a la presión del servicio de acueducto en un sector manifestaron que es buena y en otro sector que es deficiente y a veces no sube a la ducha.
- En cuanto a la calidad del agua, los entrevistados manifestaron que no es buena, por lo cual no la usan para el consumo humano, sino para lavar platos, ropa y bañarse.
- El delegado del prestador manifestó que cuando hicieron las obras de pavimentación, el contratista por error conectó las redes nuevas a una

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

tubería de asbesto cemento y no a la tubería de PVC donde debían conectar, por lo tanto, el prestador está gestionando con el municipio un permiso para intervenir el pavimento y corregir dicha conexión.

- En el barrio San Vicente se identificaron necesidades en materia de conexiones intradomiciliarias. Muchas viviendas cuentan con unidades sanitarias muy pequeñas y sin estructura y tazas campesinas.
- Se identificaron muy pocos micromedidores instalados.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir al Minvivienda la matriz de identificación de barrios diligenciada y el oficio de manifestación de interés.	Municipio/Prestador	25/08/2023

FIRMAS:

Elaboró: Shirlena Doria – Profesional Especializado *AD*
Fecha: 23-08-2023